

شرکت فنی و مهندسی

ویرا کامپادن



<http://nvkcontrol.com>

دفترچه راهنمای

GD20 9 GDIO سری



## فهرست

۳	شرایط گارانتی
۴	۱- نکات ایمنی قبل از کار
۶	۲- تشریح پلاک اینورتر
۷	۳- اجزای اینورتر
۸	۴- جزئیات نصب و راه اندازی
۸	۴-۱ شرایط محیط نصب
۹	۴-۲ فضای نصب
۱۰	۵- دیاگرام سیم کشی کانکتور های قدرت
۱۲	۵-۱ دیاگرام ترمینال پاور
۱۴	۵-۲ دیاگرام سیم کشی قسمت کنترل
۱۵	۵-۳-۱ دیاگرام جامپر ورودی سیگنال کنترلی
۱۹	۵-۳-۲ شماتیک و نمای ترمینال و ورودی های دیجیتال/آنالوگ
۲۰	۵-۴ حافظت اینورتر
۲۰	۵-۴-۱ محافظت اینورتر در برابر اتصال کوتاه
۲۱	۵-۴-۲ محافظت الکتروموتور و کابل های الکتروموتور
۲۲	۶- راهنمای دستور العمل کی پد
۲۲	۶-۱ معرفی کی پد
۲۶	۶-۲ نحوه وارد کردن پارامتر ها توسط کی پد
۷۷	۷- پارامتر های اینورتر
۵۲	۸- اتصال ادوات جانبی به اینورتر
۵۲	۸-۱ اتصال PLC (به صورت دیجیتال(ورودی))
۵۳	۸-۲ اتصال PLC (به صورت شبکه MD پاس)
۵۳	۸-۳ اتصال اینورتر به PC
۵۴	۹- اتصال راکتور DC و AC و فیلتر ها
۵۴	۹-۱ : راکتور ورودی

۵۷	۹.۲ فیلتر ها
۵۹	۹.۳ راکتور DC
۶۱	۱۰- خطایابی
۶۲	۱۱- واحد ترمز

## شرایط گارانتی

ضمون تشکر از حسن انتخاب شما ، محصولات INVT با ضمانت معتبر به مدت ۱۸ ماه ارائه می‌گردد و در صورت بروز هرگونه مشکلی می‌توانید با خیال آسوده نسبت به دریافت خدمات گارانتی یا خدمات پس از فروش اقدام فرمایید.

تنها در شرایط زیر دستگاه مشمول خدمات گارانتی نمی‌باشد :

- شکستگی بدنه دستگاه و آثار ذوب شدگی یا حرارت بالا و مخدوش شدن برچسب گارانتی
- نصب غیراصولی و تنظیمات خارج از توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای

مشتری گرامی لطفاً قبل از هرگونه اقدام جهت نصب محصولات ، دفترچه راهنمای را کامل مطالعه بفرمایید و به نکات زیر توجه داشته باشید :

- اینورتر را در رنج صحیح با الکتروموتور انتخاب کنید در غیر اینصورت احتمال آسیب به اینورتر می‌باشد.
- به هیچ عنوان از تنظیمات پیش فرض کارخانه برای راه اندازی استفاده نکنید و در ابتدای کار برای سری GD10 به صورت دستی و برای بقیه سری‌ها از Auto tuning ، جهت ثبت دقیق پارامترهای الکتروموتور و عملکرد دقیق اینورتر استفاده نمایید در غیر اینصورت اینورتر آسیب دیده و مسئولیت آسیب دیدگی بدون انجام تنظیمات به عهده کاربر می‌باشد.

## ۱- نکات ایمنی قبل از کار

قبل از هرگونه نصب و راه اندازی در ابتدای کار رعایت نکات ایمنی حائز اهمیت است . جهت کار با اینورتر ابتدا دفترچه راهنمای مربوطه را به طور کامل مطالعه کرده و به نکات زیر دقت نمایید:


- ۱ قبلاً از شروع به تنصیب اینورتر از قطع بودن برق و فیوز اصلی اطمینان حاصل فرمایید. هرگونه قطع و وصل مکرر و اتصالی در قسمت تغذیه ورودی اینورتر باعث صدمات چربان ناپذیر به دستگاه می‌شود.
- ۲ ترمینال های ورودی اینورتر با حروف N و L برای اینورتر های تک فاز به سه فاز و حروف R و S و T به ترتیب برای ورودی تغذیه اینورتر های سه فاز در نظر گرفته شده است.
- ۳ ترمینال های خروجی قدرت اینورتر در همه مدل ها اعم از تک فاز و سه فاز با حروف U و V و W مشخص شده است. هرگز به ترمینال UVW (خروجی اینورتر به الکتروموتور) برق سه فاز یا تک فاز نباید متصل شود و در غیر اینصورت درایو خواهد سوخت.
- ۴ از اتصال برق AC به کانکتور های PB و + خودداری فرمایید.
- ۵ از اتصال برق AC به قسمت ورودی های کنترلی خودداری فرمایید و برای اتصال سنسور ها و ادوات به ترمینال های کنترلی از سیم به قطر ۰.۵ میلی متر با سرمهیم (کابل شو) استفاده کنید . برای اتصال ورودی های آنالوگ و شبکه RS-485 به PLC یا سایر ادوات حتماً از کابل شیلد استفاده کنید . به هیچ عنوان سیم های کنترل را از سیم های قدرت عبور ندهید و از بست زدن و پیچیدن سیم های کنترلی به سیم های اجتناب کنید.
- ۶ حتماً برای تعمیرات یا باز کردن روکش و درب دستگاه بعد از قطع فیوز برق ، دقیقه صبر کنید تا خازن های داخل تخلیه شوند. در این هنگام از لمس کردن ترمینال های دستگاه اجتناب کنید.

- ۷ در زمان کار اینورتر از دست زدن به قسمت آلومینیومی و هیت سینک به دلیل حرارات بالا و احتمال سوختگی اجتناب کنید. در نظر داشته باشید در هنگام نصب اینورتر حداقل فاصله مورد نیاز و استاندارد از بالا و پایین دستگاه ۱۰ سانتی متر است. عدم توجه به این فاصله با افزایش گرمای داخلی و کاهش عمر اینورتر همراه است.
- ۸ از نصب اینورتر بر روی مواد اشتعال را نظیر چوب و پلاستیک خودداری فرمایید.
- ۹ در صنایعی نظیر نساجی و سیمان و ... که حاوی ذرات و گرد و غبار می باشد تابلوی حاوی اینورتر باید دارای فیلتر باشد و از گردگیرهای الکترو استاتیکی استفاده شود.
- ۱۰ برای افزایش طول عمر دستگاه به صورت دوره ای فن و هیت سینک اینورتر توسط باد تمیز گردد و همچنین از کارایی فن خنک کننده اطمینان حاصل گردد.
- ۱۱ قبل از اتصال الکتروموتور به اینورتر از هم خوانی الکتروموتور و اینورتر اطمینان حاصل بفرمایید. برای مثال اگر الکتروموتور دارای توان ۴ کیلووات است از رنج هم توان یا بالاتر استفاده شود. که در اینجا توان اینورتر ۴ کیلووات به بالا در نظر گرفته شود و معمولا برای افزایش کارایی تا ۱۵ درصد توان اینورتر را بالاتر از توان الکتروموتور در نظر بگیرید. در واقع توان مناسب برای الکتروموتور ۴ کیلووات رنج اینورتر ۵,۵ کیلوواتی می باشد.
- ۱۲ بر روی مدل های مختلف اینورتر یک کانکتور RJ-45 شبکه تعییه شده است (به دلیل شباهت به سوکت شبکه دقت داشته باشید که کاربری متفاوتی دارد). RJ-45 برای انتقال کیبورد یا اضافه کردن صفحه کلید اکسترنال قابل استفاده است که بر روی درب تابلو برق اینورتر تعییه شده است. بنابراین از اتصال کابل شبکه ی اینترنت وغیره به آن خودداری فرمایید در غیر اینصورت برد کنترلی اینورتر دچار آسیب می شود. برای اتصال صفحه کلید اضافه از کابل شبکه دو سر سوکت استاندارد استفاده کنید.

## ۲- تشریح پلاک اینورتر

در این قسمت به اطلاعات مندرج بر روی پلاک اینورتر می‌پردازیم. اینورتر برنده invt دارای سری های مختلفی می‌باشد . در جدولی که در آخر این دفترچه درج شده لیست و مدل های آن جهت انتخاب بهتر موجود می‌باشد.

توضیح انواع پلاک :




- برای اینورتر تک فاز ۲۲۰-۲۴۰ ولت از برق تک فاز AC یا همان فاز و نول شهری استفاده کنید.

تذکر: اگر به درایو ۳ فاز ۲۲۰-۲۴۰ ولت برق ۳ فاز استاندارد ایران را اعمال کنید ، درایو خواهد سوخت و به احتمال زیاد غیر قابل تعمیر خواهد بود.

تذکر: ۲: برای اینورتر های ۳۸۰-۴۴۰ از برق ۳ فاز AC یا همان ۳ فاز شهری ایران ، بدون اتصال سیم نول استفاده کنید. دقیق اینورتر های ۳ فاز به هیچ عنوان نیاز به اتصال سیم نول ندارند.

### ۳-اجزای اینورتر

بررسی اجزا و چهارچوب یک اینورتر 2.2KW به عنوان نمونه :



برای اطلاعات بیشتر قسمت عملکرد کیبورد را مطالعه فرمایید.	کیبورد	۱
محافظت از اجزا و قطعات داخلی اینورتر	کاور و درپوش اینورتر	۲
چراغ قرمز رنگ ، نشان دهنده جریان برق موجود در اینورتر می باشد.	نشانگر برق	۳
محافظت از اجزای داخلی اینورتر	کاور جانبی	۴
نشان دهنده مدل اینورتر	برچسب مدل	۵

برای اتصال کیبورد خارجی روی اینورتر می‌باشد. در صورت نیاز روی درب تابلو برق استفاده گردد.	کانکتور کیبورد	۶
در صفحات جلوتر عملکرد مطالعه شود. از اتصال برق به این قسمت خودداری شود.	ترمینال های مدار کنترل	۷
جداگانه سیم های ورودی از یکدیگر	جداگانه	۸
این قسمت برای اتصال برق ورودی و خروجی الکتروموتور استفاده می‌شود.	ترمینال های قسمت قدرت	۹
حاوی اطلاعات فنی اینورتر	برچسب پلاک اینورتر	۱۰

## ۴- جزئیات نصب و راه اندازی

### ۴-۱ شرایط محیط نصب


محیط نصب همواره یکی از مهمترین عوامل افزایش بازدهی و کارایی اینورتر است. در جدول زیر شرایط نصب مناسب برای اینورتر ذکر شده است :

محیط نصب	وضعیت و شرایط نصب
فضای نصب	اینورتر داخل محیط بسته و بدون تابلو برق نصب شود. (به هیچ عنوان بدون تابلو برق در فضای باز نصب نشود.)
دماهای محیط کارکرد اینورتر	دماهای مناسب کار اینورتر از $10^{\circ}\text{C}$ -تا $40^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد است. همچنین ترخ تغییرات دماهای محیط نصب باید زیر $5^{\circ}/\text{h}$ درجه سانتی گراد بر دقیقه باشد. به ازای هر درجه حرارت اضافه $7.3\%$ از توان و راندمان اینورتر کم می‌شود. اینورتر را در دماهای بالاتر از $60^{\circ}\text{C}$ درجه سانتی گراد استفاده نکنید.

<p>برای افزایش ضرب اطمینان دستگاه ، اینورتر را در محیط هایی که دمای آن ها دائماً در حال تغییر است، استفاده نکنید.</p> <p>اگر از اینورتر در محیط های بسته یا تابلو کنترل پروسه استفاده میکنید شرایط تهویه و خنک سازی را فراهم کنید تا اینورتر در بازه دمایی توصیه شده کار کند.</p> <p>زمانی که دمای اینورتر بسیار پایین باشد (شرایط بیخ زدگی محیط و تابلو برق) و لازم باشد که اینورتر بعد از یک توقف طولانی مدت شروع به کار کند ، لازم است که یک واحد و یونیت گرماساز خارجی جهت افزایش دمای داخلی تابلو و محیط ، قبل از شروع به کار اینورتر نصب شده باشد تا محیط کار اینورتر را به دمای مطلوب برساند. در غیر اینصورت دستگاه ممکن است آسیب ببیند.</p>	
<p>RH&lt;90% رطوبت محیط باید زیر ٪۹۰ باشد.</p> <p>هیچ گونه تراکم و چگالی بالای رطوبت در محیط مجاز نیست.</p> <p>در محیط های حاوی مواد خورنده رطوبت هوا باید کمتر یا مساوی با ٪۶۰ باشد.</p>	<p>رطوبت محیط</p>
<p>از <math>40^{\circ}C</math> ~ <math>70^{\circ}C</math> و نرخ تغییرات دما کمتر از ۱ درجه سانتی گراد بر دقیقه باشد.</p>	<p>دما محیط برای انبارکردن کالا به عنوان قطعه بدکی</p>
<p> محل نصب اینورتر باید به دور از هرگونه منابع انتشار امواج الکترومغناطیسی باشد.</p> <p>همچنین اینورتر باید دور از هواهای آلوده به مواد خورنده و اسیدی مانند گاز های خورنده و غبار روغن و گازهای آتش زانصب شود.</p> <p>برای حفاظت از سلامت دستگاه مانع از ورود هرگونه اشیاء و مایعات خارجی به داخل دستگاه شوید.</p> <p>از نصب اینورتر بر روی مواد آتش زامانند چوب و پلاستیک خودداری فرمایید.</p> <p>اینورتر باید به دور از هرگونه تابش مستقیم و لرزش نگهداری شود.</p>	<p>شرایط محیط کارکرد اینورتر</p>
<p>شرایط ایده آل ایستاده ، در پایین تر از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا می باشد</p> <p>اگر ارتفاع نصب از سطح دریا بیشتر از ۱۰۰۰ متر باشد ، به ازای هر ۱۰۰ متر اضافه ۱٪ از توان اینورتر کم می شود.</p>	<p>ارتفاع نصب اینورتر از سطح دریا</p>

کمتر از $5.8 \text{ m/s}^2 (0.6g)$	شدت مجاز لرزش محیط نصب اینورتر
اینورتر باید به صورت عمودی نصب شود تا خنک سازی به مقدار کافی انجام شود. از نصب اینورتر به صورت افقی و زاویه دار اجتناب کنید.	جهت نصب اینورتر در تابلو



## ۴-۲ فضای نصب




کمترین فاصله استاندارد و مجاز A و B از طرفین کابیت 100mm است.

## ۵-۱ دیاگرام سیم کشی کانکتور های قدرت



قسمت فیوز ، راکتور DC ، مقاومت ترمز ، راکتور ورودی ، فیلتر ورودی ، راکتور خروجی و فیلتر خروجی به صورت آپشنال می باشند . لطفاً به بخش آپشن های جانبی مراجعه فرمایید.





۵-۴ دیاگرام ترمینال پاور

[P 3 L N U V W [PE]							
P B R S				U	V	W	PE
		IR	T	圓	V		




ترمینال	عملکرد ترمینال
L, N	برای درایو های تک به ۳ این اتصال را به برق شهر وصل کنید.(فاز و نول)
R, S, T	برای درایو های ۳ به ۲ این ترمینال را به برق شهر وصل کنید (۳فاز)
PB,(+)	این ۲ ترمینال برای اتصال مقاومت ترمز خارجی استفاده می شود.
(+),(-)	این ۲ ترمینال برای اتصال نقذیه خارجی به واحد ترمز خارجی است.
U,V,W	این ۳ ترمینال خروجی الکتروموتور هستند و باید به مصرف کننده متصل شوند.
PE,L	این ترمینال چهت اتصال به ارت می باشد.

## ⚠️ اخطار


- ۱- از سیم های نا متقارن و وصله شده به هیچ عنوان برای تغذیه ورودی و خروجی استفاده ننمایید.
- ۲- در مورد ترمینال های (+) و (-) با احتیاط پرخورد کنید در حالت کارکرد عادی اینورتر این ۲ ترمینال دارای ولتاژ بالای DC می باشد که خطر برق گرفتگی را به همراه دارد.
- ۳- به هیچ عنوان به ترمینال های AC U,V,W یا DC متعلق نکنید در غیر اینصورت آسیب جبران ناپذیری به IGBT و ادوات اینورتر وارد می شود.
- ۴- حتما ترمینال اتصال به زمین PE را به ارت تابلو و یا ارت الکتروموتور متصل نمایید. بدیهی است وجود ارت باعث کارایی بهتر و کاهش خطرات و همچنین نویز هارمونیک روی ادوات کنترل دیگر می شود.
- ۵- سیم های ورودی به اینورتر را به صورت جداگانه و با رعایت فاصله از هم دیگر توسط بست یا ترمینال محکم نمایید. از تابیدن سیم های قسمت کنترل به دور سیم های الکتروموتور و برق ورودی خودداری فرمایید.
- ۶- ترجیحاً از سیم هایی با رنگ های مختلف به همراه کبلشو و واپرسو مناسب استفاده کنید و به هیچ عنوان از سیم بدون واپرسو مناسب در قسمت زیر ترمینال ها استفاده نکنید.

### ۵-۳ دیاگرام سیم کشی قسمت کنترل




## GD-20

Multi-fun




## GD-10

### ۵-۳-۱ دیاگرام جامپر ورودی سیگنال کنترلی



GD-20



GD-10

نذکر :

- \* ترمینال های ورودی دارای کارابی یکسان در هر دو مدل GD20 و GD10 هستند و تنها تفاوت در تعداد و شکل ترمینال های ورودی است. جدول زیر کارابی هر ترمینال را مشخص می کند.
- \* دقیق کنید برای تنظیم جامپر ها یا میکروسوئیچ ها نیاز است که کاور روبروی قسمت کنترل باز شود. دقیق کنید که این کاور را به طور صحیح باز و بسته کرده تا از شکستن پین ها و پایه ها جلوگیری شود.
- \* قبل از تنظیم جامپر ها و میکروسوئیچ ها از خشک بودن دست ها اطمینان حاصل فرمایید. به دلیل وجود الکتریسیته ساکن بر روی برد ها از دست زدن به برد ها جدا خودداری فرمایید.


طبقه بندی	نام ترمیتال ورودی	توصیف عملکرد ترمیتال	ویژگی های عمکرده
وروودی ارتباط سریال دستگاه با شبکه mode-bus	485- 485+	ارتباط پورت RS-485 و دستابس پروتکل mode-bus	اینورتر از طریق این پورت با ترمیتال mode-bus جهت پارامتر دادن و برای PLC جهت فرمان و کنترل، ارتباط پرقرار می کند.
وروودی اخراجی دیجیتال * در مدل GD-20 ورودی S5 وجود ندارد.	S1 S2 S3 S4 S5	وروودی دیجیتال	۱- امیداتس ورودی هر کانال ۳/۳ کیلو اهم است. ۲- ولتاژ ورودی ۱۲-۳۰ ولت DC می باشد. ۳- ترمیتال ها دو طرفه می باشد. میتوان منفی و مثبت استفاده کرد. ماکسیمم فرکانس ورودی ۱KHz است.
* در مدل GD-10 ترمیتال * وجود pw وجود ندارد. * در مدل GD-10 نمی توان تغذیه اکسترنال استفاده کرد.	HDI	- کانال ورودی فرکانس بالا- وروودی پالس مرباعی به عنوان ترمیتال وروودی با فرکانس بالا استفاده کرد. ماکسیمم فرکانس ورودی ۵۰KHz - دیوتی سایکل ۷/۳۰٪	به جز ترمیتال های ورودی دیجیتال S1 تا S4 از این ترمیتال هم میتوان به عنوان ترمیتال ورودی با فرکانس بالا استفاده کرد. ماکسیمم فرکانس ورودی ۵۰KHz - دیوتی سایکل ۷/۳۰٪
PW	تغذیه ورودی های دیجیتال در سری GD20 با جامبر به ۲۴ متصل است.	این پایه جهت تغذیه قسمت ورودی S1 تا S4 است. که میتوان به تغذیه اکسترنال متصل کرد یا از تغذیه 24V اینورتر استفاده کرد . رنج ولتاژ ورودی 12-30V است.	

طبقه بندی	نام ترمینال ورودی	توصیف عملکرد ترمینال	ویژگی های عمرکردنی
ترمینال خروجی Y1	Y1	خرسچه دیجیتال	محدودیت جریان خروجی 50mA/30V
DC 24V تغذیه	Com +24	DC 24V تغذیه	از این تغذیه برای تحریک ورودی های دیجیتال و در مواقعی برای منصورهای خارج از اینورتر استفاده می شود. محدودیت جریان ماکسیمم 200mA است.
ورودی/خروجی AI1 *آنالوگ کیبورد ورودی	+10V	ولتاژ ۱۰ ولت مرجع برای استفاده از واحد آنالوگ و اتصال پتانسیومتر خارجی	جریان ماکسیمم خارجی 50mA است، از پتانسیومتر های صنعتی با میزان مقاومت بالای ۵ کیلواهم استفاده کنید. در غیر اینصورت تغذیه خواهد سوتخت.
برای مدل GD10 و برای مدل GD20 به پتانسیومتر روی درب اینورتر متصل است. *ورودی AI2 برای GD10 وجود ندارد	AI 1 AI 2 AI 3	ورودی آنالوگ	۱-رنج ورودی AI2 : ولتاژی و جریانی قابل انتخاب (j3)AI1 + ۰~20mA ۲-برای AI3 رنج ورودی ولتاژ فقط -10V~+10V و امپدانس ورودی برای حالت جریان 500Ω می باشد. ۳-قابل انتخاب با dip-switch و چامپر
در مدل GD10 فقط یک خروجی آنالوگ AO وجود دارد. *مدل GD10 پتانسیومتر روی درب ندارند و با کیبورد کم و زیاد می شود.	GND	زمین مرجع آنالوگ	۱-رنج خروجی آنالوگ ۰~20mA ، ۰~10V است ۲-خرسچه ولتاژ با جریان بستگی به Dip-switch و چامپر دارد . در چامپر GD10 AI2 مختص این کار است ۳-در چامپر های AO1 ، AO2 مختص آن است.


نام ترمینال ورودی	طبقه بندی		
ویژگی های عملکردی	توصیف عملکرد ترمینال		
<p>زمین مرجع آنالوگ</p> <p>۱- رنج خروجی آنالوگ <math>0\text{~}20\text{mA}</math>, <math>0\text{~}10\text{V}</math> است.</p> <p>۲- خروجی ولتاژ یا جریان بستگی به Dip-switch دارد.</p> <p>در GD10 چامپر AI2 مختص این کار است.</p> <p>۳- در GD20 چامپر های AO1، AO2 مختص اینکار است.</p>	<p>AO1</p> <p>زمن مرجع آنالوگ خروجی آنالوگ</p> <p>AO2</p>	<p>در مدل <b>GD10</b> فقط یک خروجی آنالوگ AO وجود دارد.</p> <p><b>GD10</b> پتانسیومتر روی درب تدارنده و با کیبورد کم و زیاد می شود.</p>	
<p>قدرت و ظرفیت کنتاکت رله برابر است با <math>3\text{A}/\text{AC}250\text{V}</math></p> <p>از این ترمینال ها به عنوان فرمان استفاده شود و به هیچ عنوان برای راه اندازی ادوات سنگین استفاده نشود در غیر اینصورت دچار آسیب می گردد.</p>	<p>کنتاکت باز رله شماره ۱</p> <p>کنتاکت بسته رله شماره ۱</p> <p>کنتاکت مشترک رله شماره ۱</p> <p>کنتاکت باز رله شماره ۲</p> <p>کنتاکت بسته رله شماره ۲</p> <p>کنتاکت مشترک رله شماره ۲</p>	<p>RO1A</p> <p>RO1B</p> <p>RO1C</p> <p>RO2A</p> <p>RO2B</p> <p>RO2C</p>	<p>خروجی رله مدل <b>GD20</b></p>
	<p>کنتاکت باز رله شماره ۱</p> <p>کنتاکت مشترک شماره ۱</p>	<p>ROA</p> <p>ROC</p>	<p>خروجی رله های مدل <b>GD10</b></p>

## شماتیک و نمای ترمینال و ورودی های دیجیتال/آنالوگ


ورودی های دیجیتال قابلیت کار کرد هم به صورت ورودی مثبت هم به صورت ورودی منفی را دارند. همچنین می توان منبع تغذیه جداگانه برای تحریک قسمت دیجیتال در نظر گرفت یا از خود اینورتر استفاده کرد.




Internal power supply



External power supply



Internal power supply



External power supply


منظور اگر مایل هستید که به ترمینال های ورودی منفی یا گراند اعمال کنید باید

+24 31=13 PW تزریق کنید که این عمل توسط یک جامپر اعمال شده است. طبق شکل رو برو اگر

را به PW و سیم منفی را بین ترمینالهای S1-S4 سوئیچ نمود.

به استفاده از منبع تغذیه خارجی هستید می‌توان سیم دارای ولتاژ مثبت منبع تغذیه خارجی

J.2L4




حال اگر مایل باشید ترمینال های S1-S4 را با 24+ ولت سوئیچ کنید ترمینال pw را به com توسط جامپر متصل نمایید و از ترمینال 24+ برای تزریق ولتاژ 24+ به ترمینال های S1-S4 استفاده کنید. و اگر مایل به استفاده از ولتاژ و منبع اکسترنال هستید به ترمینال pw سیم (-) منبع تغذیه را متصل کنید و ترمینال های S1 تا S4 را با سیم + منبع تغذیه سوئیچ نمایید.

## ۴-۵ حفاظت اینورتر

### ۴-۵-۱ محافظت اینورتر در برابر اتصال کوتاه

اینورتر و کابل های ورودی و خروجی برق را طبق شکل زیر حفاظت کنید. این محافظت شامل حفاظت در برابر افزایش دما و اتصال کوتاه است.

در ورودی اینورتر و در مسیر ورودی تغذیه از فیوز مناسب استفاده کنید. این فیوز از اینورتر و کابل ها در برابر اتصال کوتاه محافظت می کند.



## ۵-۴-۲ محافظت الکتروموتور و کابل های الکتروموتور

اینورتر از الکتروموتور و کابل های تغذیه الکتروموتور بدون نیاز به هیچگونه حفاظت خارجی مانند فیوز و بریکر در مقابل اتصال کوتاه و اضافه جریان حفاظت می کند ، به این نکته توجه داشته باشید که ابعاد و سایز کابل مناسب با توان الکتروموتور انتخاب شود. همچنین پارامتر های مربوط به الکتروموتور به درستی اعمال شده باشد . در غیر اینصورت احتمال سوختن الکتروموتور بسیار بالاست.


⚠ تذکر:


اگر یک اینورتر به چند الکتروموتور متصل شده باشد برای حفاظت هر الکتروموتور و کابل باید به صورت جداگانه حفاظت خارجی در نظر گرفته شود. همچنین به هیچ عنوان نباید در حین کار کرد اینورتر الکتروموتوری اضافه یا کم شود ; برای انجام این کار، اینورتر باید به حالت STOP رفته و سپس انجام شود . در غیر اینصورت احتمال خرابی و صدمه به اینورتر وجود دارد.

## ۶-راهنما و دستورالعمل کی پد

### ۶-۱ معرفی کی پد

کی پدی که در شکل زیر مشاهده می فرمایید چهت کنترل اینورتر و تنظیم پارامتر ها مورد استفاده قرار می گیرد . لازم به ذکر است سری های GD-10 کیبورد های اکسترنال پشتیبانی نمی شوند و تنها می توان کیبورد را توسط کابل استاندارد شبکه RJ-45 به تابلو انتقال داد اما در سری GD-20 قابلیت استفاده از کیبورد اکسترنال و کیبورد متصل به کانکتور شبکه وجود دارد.



نام	عملکرد اجزاء										
۱	<p><b>RUN/TUNE LED</b></p> <p>LED خاموش ، نشان دهنده این است که اینورتر خاموش می باشد.</p> <p>LED چشمک زن ، نشان دهنده این است که اینورتر در وضعیت AUTOTUNE یا حالت تنظیم الکتروموتور آنوماتیک قرار دارد.</p> <p>LED روشن نشان دهنده وضعیت کارکرد اینورتر است.</p>										
	<p><b>FWD/REV LED</b></p> <p>LED خاموش ، نشان دهنده چرخش و کارکرد الکتروموتور و اینورتر در وضعیت راست گرد است.</p> <p>LED روشن ، نشان دهنده چرخش و کارکرد الکتروموتور اینورتر در وضعیت چپ گرد است.</p>										
	<p><b>LOCAL/REMOTE LED</b></p> <p>وضعیت روشن و خاموش بودن این LED نشان دهنده کاتال فرمان به اینورتر است که شامل سه حالت صفحه کلید - ترمیمال های ورودی دیجیتال و شبکه است</p>										
۳	<p><b>TRIP LED</b></p> <p>ابن LED نشان دهنده خطایست. اگر LED روشن باشد اینورتر در وضعیت خطایست و اگر LED خاموش باشد اینورتر در وضعیت نرمال است اگر LED چشمک زن باشد نشان دهنده این است که اینورتر در وضعیت هشدار قبل از الارم است.</p>										
	<p>نشان دهنده این است که در حال حاضر چه کمیتی را نشان میدهد این کمیت ها ولتاژ و جریان فرکانس هستند.</p> <table> <tr> <td>کمیت فرکانس</td> <td>HZ</td> </tr> <tr> <td>سرعت چرخش الکتروموتور</td> <td>RPM</td> </tr> <tr> <td>کمیت جریان</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>درصد گشتاور</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>کمیت ولتاژ</td> <td>V</td> </tr> </table>	کمیت فرکانس	HZ	سرعت چرخش الکتروموتور	RPM	کمیت جریان	A	درصد گشتاور	%	کمیت ولتاژ	V
کمیت فرکانس	HZ										
سرعت چرخش الکتروموتور	RPM										
کمیت جریان	A										
درصد گشتاور	%										
کمیت ولتاژ	V										

Displayed word	Corresponding word	Displayed word	Corresponding word	Displayed word	Corresponding word
۰	۰	۱	۱	۲	۲
۳	۳	۴	۴	۵	۵
۶	۶	۷	۷	۸	۸
۹	۹	۸	A	b	B
C	C	d	d	E	E
F	F	H	H	i	I
L	L	N	N	n	n
۰	۰	P	P	r	r
S	S	t	t	U	U
۷	۸	-	-	-	-

کد نمایش داده  
شدید

توسط این کلید وارد وضعیت تغییر پارامتر ها و برنامه ریزی اینورتر می شود و در صورت داشتن پسورد باید پسورد وارد شود.

کلید برنامه  
ریزی



وارد شدن به منوهای مختلف توسط کلید Enter است و تایید نهایی پارامتر وارد شده توسط این کلید است.

کلید اینتر



افزایش پارامتر و دینا نظیر سرعت به صورت پیشرونده توسط این کلید انجام می شود.

کلید افزایش  
پارامتر



دکمه ها

کاهش پارامتر و دینا نظیر سرعت به صورت کم شونده توسط این کلید انجام می شود.

کلید کاهش  
پارامتر



توسط این کلید پارامتر های در حال نمایش را میتوان تغییر داد و پارامتر های دیگر را مشاهده کرد. همچنین برای شیفت در هنگام وارد کردن اعداد در محل نمایشگر می توان استفاده کرد.


شیفت به  
راست



<p>این کلید زمانی که پارامتر P00.01 در وضعیت ۰ باشد می‌تواند اینورتر را روشن کرده و الکتروموتور را به گردش درآورد.</p>	<p>کلید شروع</p>	
<p>این کلید باعث استاب می‌شود عملکرد آن محدود به پارامتر P07.04 است. همچنین در صورت بروز خطأ و الارم اینورتر را ریست می‌کند.</p>	<p>کلید استاب و ریست</p>	
<p>عملکرد این کلید محدود به پارامتر P07.02 است و در حالت تنظیم کارخانه فرکانس JOG را به اینورتر اعمال می‌کند.</p> <p>0 : Null 1 : Jogging 2 : Switch display state via shift key 3 : Switch between FWD/REV rotation 4 : Clear UP/DOWN setting 5 : Coast to stop 6 : Switch running command ref. mode in order 7 : Quick commission mode (based on non-default parameter) tens : 0 : keys unlocked 1 : Lock all keys 2 : Lock part of the keys (lock PRG/ESC key only)</p>	<p>کلید فرکانس JOG و خارج شدن</p>	
<p>از پتانسیومتر جهت کاهش یا افزایش فرکانس خروجی اینورتر می‌توانید بهره مند شوید. توسط پارامتر P00.06 و P00.07 می‌توانید آن را به عنوان کانال ورودی آنالوگ تعریف کنید.</p>	<p>پتانسیومتر آنالوگ</p>	<p>۶</p>
<p>این پورت جهت اتصال به یک کی پد اکسترنال استفاده می‌شود. به هیچ عنوان به این کانکتور کابل شبکه اینترنت متصل نکنید.</p>	<p>پورت کیبیورد</p>	<p>۷</p>

## ۶-۲ نحوه وارد کردن پارامتر ها توسط کی پد

۱- ابتدا کلید **prog/Esc** را فشار دهید . در صورت وجود پسورد در این قسمت پسورد را وارد کرده و در غیر اینصورت وارد مرحله انتخاب گروه پارامترها می گردید. برای مثال **P00** نشان دهنده پارامتر گروه **P0** یا پارامتر های اصلی است. با فشار دادن کلید های **↑** و **↓** می توان مقادیر را تغییر داد. با فشردن کلید **Data/Ent** پارامتر گروه **P00** را انتخاب کرده و وارد مرحله بعد شوید. در این مرحله برای پارامتر **P00.00** با انتخاب عدد **0001** مود کاری مورد نظر اینورتر را تعیین کنید. با کلید **Shift** می توانید دیجیت ها یا اعداد را جایه جا کنید. برای مثال می خواهید در خانه سوم از مقدار **0000** عدد **2** را وارد کنید بدین منظور با فشردن کلید **shift** هر بار یکی از خانه ها جایه جا شده و به خانه عدد مورد نظر به شکل چشمک زن ظاهر می گردد. با فشردن مرتب دکمه **PROG/ESC** و خارج شدن از پارامتر اطلاعات ذخیره می شود.



## ۷- پارامتر های اینورتر

\* در این بخش پارامتر های عمومی و مهم اینورتر معرفی می گردند. لازم به ذکر است که تمام پارامتر های اینورتر برای راه اندازی عموماً مورد استفاده قرار نمی گیرد. برای همین صرفاً پارامتر های مهم را بررسی می کنیم و در صورت نیاز به اطلاعات و پارامتر های اضافی می توانید از دفترچه اصلی همراه اینورتر استفاده کنید.

پارامتر های اینورترهای INVT سری GD10 و GD-20 به ۳۰ گروه تقسیم می شوند که شماره این گروه ها از (p00≈p29) است.

پارامتر های P18-P28 رزرو هستند و دسترسی به آنها از طرف سازنده ممنوع است.

\* هر گروه پارامتر دارای ۳ سطح دسترسی هستند به این معنا که بعضی از پارامترها در زمان کارکردن اینورتر غیرقابل تغییر هستند بعضی از آن ها در همه حال قابل تغییر هستند و بعضی از آنها مقادیری هستند که به صورت مقدار واقعی و طبیعی بوده و قابل تغییر نیست در جدول زیر در ستون آخر با علامت هایی که توصیف آن ها در ادامه آمده است سطح دسترسی و تغییرات توضیح داده شده است.

O: این علامت بدین معنی است که کاربر می تواند پارامتر های اینورتر را هم در زمان فعالیت و هم در زمان غیر فعال بودن اینورتر تغییر دهد.

◎: این علامت بدین معناست که کاربر نمی تواند پارامتر های اینورتر را در زمان حرکت و کارکرد اینورتر تغییر دهد.

●: این علامت بدین معنی است که این پارامتر یک عدد حقیقی است مانند ولتاژ برق شبکه ی ورودی اینورتر که در هیچ وضعیتی قابل تغییر نیست.

شماره پارامتر	نام پارامتر	جزئیات عملکرد پارامترها	بسیش فرض	قابل تغییر
<b>P00 پارامتر های گروه اصلی</b>				
		<p>SVC0:0 نیاز به نصب انکودر ندارد ، مناسب کاربردهای با فرکانس پایین گشتاور بالا با دقت چرخش بالا و کنترل گشتاور مناسب برای کاربر هایی که توان مصرفی کمی دارند.</p> <p>SVC1:1 مناسب کاربردهایی با عملکرد با ضریب دقت بالا در سرعت چرخش و گشتاور. نیاز به نصب بالس انکودر نیست.</p> <p>2. SVPWM کنترل سرعت مناسب کاربردهایی که نیاز به دقت بالا ندارد مانند کنترل فن و پمپ، یک اینورتر میتواند هم زمان چند الکتروموتور را راه اندازی کند «به هیچ عنوان در حالت راه اندازی چند الکتروموتور به صورت همزمان در حالت فعل اینورتر، الکتروموتورها را از اینورتر جدا یا متصل نکنید در کار کرد اینورتر اختلال ایجاد می شود.</p>	1	انتخاب مد کنترلی سرعت
		<p>انتخاب کانال فرمان و دستورات به اینورتر، فرمانین کنترلی شامل: استارت، استاب، راستگرد، چیگردن، بیست خطأ و غیره است.</p> <p>0: صفحه کلید LED مربوط به Local/Remote خاموش است، در این حالت توسط دکمه های روی کی پد میتواند فرمانین درایو را صادر کرد. دکمه Stop/RST و Run مانند دکمه استارت و استاب عمل می کند و توسط آن می توان الکتروموتور را به گردش درآورد.</p>	0	انتخاب نحوه و کانال فرمان به اینورتر و کانال اعمال دستورات

		<p>دکمه Quick/JOG را می‌توان به عنوان کنترل گردش اینورتر FWD/Rev انتخاب کرد. پارامتر (p07.02=3) مختص این کار است.</p> <p>اگر دکمه Run و Stop/RST را در حالتی که اینورتر در حالت کار کردن است همزمان فشار دهیم اینورتر به حالت استاب کردن الکتروموتور در حالت Coast to stop وارد می‌شود.</p> <p>۱: ترمینال (LED) مربوط به Local/Remote به حالت چشمک زن در می‌آید).</p> <p>در این حالت فرامین اینورتر از طریق ترمینال های روی برد کنترل اینورتر کنترل می‌شود. این ترمینال ها هر یک به شهابی قابل برنامه ریزی هستند که در آینده به آنها اشاره می‌کنیم.</p> <p>۲: شبکه (LED) مربوط به Local/Remote در حالت دائم روشن است). در این حالت تمامی فرامین کنترلی از طریق ترمینال های 485+ و 485- و RS-485 تحت شبکه مد پاس RS-485 کنترل می‌شود.</p> <p># در صورتی که از شبکه استفاده می‌کنید حتماً در نظر بگیرید که کابل دو رشته زوج به هم تابیده به همراه شیلد استفاده کنید در غیر اینصورت شبکه دچار نویز و اختلال می‌شود.</p>	
●	50.00 Hz	<p>این پارامتر جهت تنظیم مقدار حداکثر فرکانس کاری اینورتر است. این پارامتر بر اساس فرکانس کاری الکتروموتور است. حتماً در تنظیم آن دقت کنید اعمال فرکانس خارج از محدوده به الکتروموتور باعث آسیب به الکتروموتور می‌شود. رنج فرکانس خروجی از ۰ تا ۴۰۰ هرتز است.</p>	P00.03 ماکسیمم فرکانس خروجی اینورتر
●	50.00 Hz	<p>این پارامتر محدوده بالای کاری فرکانس اینورتر را تعیین می‌کند، که با پارامتر P00.03 برابر است یا کمتر از آن است، توسط این پارامتر همانند پارامتر P00.03 می‌توان خروجی فرکانس را در پرسه ای</p>	محدوده بالای فرکانس کاری اینورتر P00.04

		خاص محدود کرد ، اما این پارامتر این مقدار را در بازه $0 \text{ تا } 0.03 \text{ p00.03}$ محدود می کند.		
◎	0.00 Hz	توسط این پارامتر حداقل فرکانس خروجی درایو تعیین می گردد.  در برخی بروسه ها الکتروموتور نباید کمتر از یک مقدار فرکانسی کار کند برای همین این پارامتر گزینه خوبی برای کنترل است. در این صورت اینورتر از این فرکانس شروع به کار می نماید.  *ماکسیمم فرکانس خروجی $= \text{حد بالای فرکانس کاری اینورتر} < \text{حد پایین فرکانس کاری اینورتر}$	محدوده پایین فرکانس کاری اینورتر	P00.05
○	0 9 ○ 2	* کانال فرکانس A و کانال فرکانس B همزمان نمی توانند از یک منبع تغذیه شوند . منبع فرکانس توسط پارامتر P00.09 میتواند تنظیم می شود.  :: اگر مقدار صفر انتخاب شود فرکانس کاری اینورتر توسط کی پد تنظیم می شود. اگر مقدار صفر انتخاب شود حما پارامتر P00.10 را اصلاح کنید تا فرکانس کاری و بازه فرکانسی کی پد مشخص شود.  1: ورودی آنالوگ AI1 (در مدل GD-20 برابر است با پتانسیومتر روی درایو و در درایو های GD-10 برابر است با کلید های $\uparrow$ و $\downarrow$ ) 2: ورودی آنالوگ AI2 (معادل ورودی ترمینال (AI2) 3: ورودی آنالوگ AI3 (معادل ورودی ترمینال (AI3)  سری های GD-20 دارای ۳ کانال تزریق آنالوگ استاندارد می باشند که AI1 توسط پتانسیومتر است و کانال AI2 برابر ولتاژ/جریان انتخاب است. ورودی AI3 به شکل ورودی ولتاژ (-10V~+10V) است.  * تذکر: زمانی که AI2 به صورت $0\text{~}20\text{mA}$ انتخاب می شود. حداکثر ولتاژ اعمالی این منبع جریان به	انتخاب کانال ورودی سرعت A و انتخاب کانال ورودی سرعت B	P00.06 P00.07

	<p>ترمیتال AI2 برابر 10V است. تمام ورودی های دیجیتال و آنalog آن برابر با پارامتر P00.03 است.</p> <p>۴- ورودی پالس سرعت بالا HDI، فرکانس کاری اینورتر از طریق ترمیتال پالس سرعت بالا کنترل می شود. سری GD-20 یک کاتال ورودی فرکانس بالا را فراهم می کند. این ترمیتال در سری GD-10 وجود ندارد.</p> <p>+100% پالس HDI برابر سرعت اینورتر در حالت است و -100% پالس HDI برابر سرعت اینورتر در حالت REVERSE است.</p> <p>* تنظیمات ورودی پالس HDI را تنها می توان به صورت ورودی توسط ترمیتال های چند کاره تنظیم نمود. پارامتر P05.00 و پارامتر P05.49 برای تنظیمات فرکانس ورودی به اینورتر است.</p> <p>۵- برنامه ساده PLC (اینورتر مثل PLC عمل می کند).</p> <p>P00.07=5 یا P00.06=5 برای فرکانس کاری و زمان Dec ACC و P10 تنظیم کنید ، در بخش های بعدی پارامتر P10 توضیح داده شده است.</p> <p>این پارامتر در سری <b>GD-10</b> وجود ندارد.*</p> <p>۶- تنظیمات ورودی به شکل Multi-Step اینورتر در حالت Multi-Step کار می کند اگر پارامتر P00.07=6 یا P00.06=6 پلش.پارامتر گروه P05 را برای Step های جاری اینورتر و پارامتر P10 را برای تنظیم فرکانس جاری اینورتر تنظیم کنید. در صفحات بعدی نحوه کار و سیم بندی توضیح داده شده است. اگر در این حالت تنظیم فرکانس انتخاب شود اینورتر از پارامتر های Multi-Step داخلی خود برای کنترل سرعت انتخاب خواهد کرد. بعلاوه اگر P00.06 یا P00.07 برابر مقدار 6 نباشد دارای اولویت است.</p>
--	--

		<p>۷- تنظیمات ورودی PID کنترل اگر پارامتر های P00.06 یا P00.07 برابر ۷ باشد تنظیمات فرکانس ورودی توسط PID کنترلر است P09 در این صورت لازم است پارامتر های گروه P09 تنظیم گردد فرکانس کار اینورتر بستگی به میزان PID دارد.</p> <p>۸- کنترل از طریق ارتباط شبکه MODEBUS RS-485 فرکانس کاری و فرآیند کنترل اینورتر از طریق ارتباط شبکه دریافت می شود. برای تنظیمات بیشتر به گروه P14 مراجعه فرمایید.</p>	
O	0	<p>۰: ماکسیمم خروجی فرکانس برای ۱۰۰٪ تنظیمات فرکانس B برابر با ماکسیمم فرکانس خروجی</p> <p>۱: فرکانس A: ۱۰۰٪ تنظیمات فرکانس، B برابر است با ماکسیمم فرکانس خروجی این آیتم را زمانی که نیاز است فرکانس ها بر اساس مرجع فرکانس A پاشد انتخاب کنید.</p>	مرجع انتخاب کنال <b>B</b> P00.08


		<p><math>\leftarrow A:0</math> تنظیمات فرکانس جاری اینورتر از طریق تنظیمات انجام شده برای گروه A تغذیه می‌شود.</p> <p>یعنی پارامتر P00.06 هرچه باشد فرکانس اینورتر از گروه A و شماره ای که در این پارامتر تنظیم کرده اید تغذیه می‌شود.</p> <p><math>\leftarrow B:1</math> تنظیمات فرکانس جاری اینورتر از طریق تنظیمات انجام شده برای گروه B تغذیه می‌شود.</p> <p>یعنی پارامتر P00.07 هرچه باشد فرکانس اینورتر از گروه B و شماره اختصاص داده شده در این پارامتر تغذیه می‌شود.</p> <p><math>\leftarrow A+B:2</math> فرکانس جاری اینورتر از جمع ۲ گروه فرکانس کاری A و B تغذیه می‌شود. در این صورت باید ۲ پارامتر P00.06 و P00.07 و تنظیم گردد.</p> <p><math>\leftarrow A-B:3</math> فرکانس جاری اینورتر از تفاضل ۲ گروه فرکانس کاری A و B است. در این صورت باید ۲ پارامتر P00.06 و P00.07 و تنظیم گردد.</p> <p><math>\leftarrow \text{Max}(A,B):4</math> در این حالت اینورتر ماکریم فرکانس بین ۲ گروه A و B را به عنوان فرکانس کاری در نظر می‌گیرد.</p> <p><math>\leftarrow \text{Min}(A,B):5</math> در این حالت اینورتر مینیمم فرکانس بین ۲ گروه A و B را به عنوان فرکانس کاری در نظر می‌گیرد.</p> <p>* رفتار تنظیم حالت ترکیبی میتواند توسط ترمیナル فانکشن P05 تثیت پیدا کند.</p>	تنظیم حالت ترکیبی از ورودی های فرکانس و رفتنی	P00.09
○	0			

○	50.00 Hz	اگر کالال فرکانس A و B هر دو به عنوان ورودی از طریق کی پد تنظیم گردند، در این صورت از طریق کی پد میتوان تا مقداری که در این پارامتر وارد گرده اید به اینورتر فرکانس تزریق کنید. ماکسیمم رنج فرکانس تا حد پارامتر P00.03 است. تنظیم پیش فرض کارخانه برای پارامتر P00.10 فرکانس 50 هرتز می باشد.	ست کردن فرکانس از طریق کی پد	P00.10
○	مقدار پیشفرض بستگی به مدل دارد	زمان صعود ACCTime یا زمان صعود دور الکتروموتور از 0 تا فرکانس ماکسیمم تعیین شده توسط پارامتر P00.03 است.	زمان صعود 1 ACCTime 1	P00.11
○	0	زمان نزول DECTime یا زمان نزول دور الکتروموتور از فرکانس ماکسیمم تا 0 است. سری GD-10 و GD-20 دارای ۴ گروه اول انتخاب شده است. رنج انتخابی برای پارامتر P00.11 و P00.12 از 0 ثانیه تا ۳۶۰۰ ثانیه است.	زمان نزول 1 DECTime 1	P00.12
○	0	0. حالت پیش فرض چرخش الکتروموتور که در اینجا به صورت راست گردید است. در این حالت چراغ FWD/REV خاموش است. 1: چرخش الکتروموتور در حالت چپ گرد. چراغ FWD/REV روش است . چهت گردش الکتروموتور توسط کلید Quick/JOG قابل تغییر است . به پارامتر P07.02 مراجعه کنید . 2: چرخش در حالت چپگرد منع است. از این قابلیت در برخی پروسه های خاص چهت جلوگیری از گردش الکتروموتور در جهت مخالف جلوگیری می شود.	انتخاب جهت گردش الکتروموتور(چهت گرد و راست گرد.)	P00.13
○	0	0 غیرفعال 1: تنظیم خودکار پارامتر های الکتروموتور با چرخش: از این روش در موقعی استفاده می شود که دقت بالا در کنترل الکتروموتور مورد نیاز است. برای این قسمت باید صورت خودکار Auto tune	تنظیم پارامتر های الکتروموتور به صورت خودکار Auto tune	P00.15


		<p>شفت خروجی الکتروموتور کاملاً آزاد و مجزا از گیربکس باشد، همچنین اگر نوان الکتروموتور خیلی کمتر از نوان انتخابی اینورتر انتخابی باشد به طور مثال اگر بخواهید با یک اینورتر ۱۰ کیلووات یک الکتروموتور ۷۵، ۰۰ کیلووات را راه اندازی کنید، اینورتر قادر به ثبت و تشخیص درست پارامتر های الکتروموتور نمی باشد، اینورتر باید مناسب با الکتروموتور انتخاب شود.</p> <p><b>۲. تنظیم خودکار پارامتر های الکتروموتور بدون چرخش</b></p> <p>۱: از این روش زمانی استفاده کنید که بار متصل به شفت الکتروموتور قابل جداسازی نیست، تمام پارامتر ها بدون جداسازی بار از الکتروموتور از ثبت می شود.</p> <p><b>۳. تنظیم خودکار پارامتر های الکتروموتور بدون چرخش</b></p> <p>۲: در این حالت بخشی از پارامتر های الکتروموتور ثبت می شود مانند → p02.08 , p02.07 , p02.06</p>	<b>* این قابلیت در درایو های GD-10 وجود ندارد.</b>	
○	0	<p>۰ بدون عملکرد</p> <p>۱: برگرداندن به تنظیمات اولیه و پیش فرض کارخانه</p> <p>۲: پاک کردن خطاهای ثبت شده در اینورتر</p> <p>۳: این پارامتر بعد از اتمام کار به صورت اتوماتیک به مقدار ۰ برگردانده شود.</p> <p>۴: این پارامتر پسورد تنظیم شده برای اینورتر را کنسل می کند.</p>	برگرداندن پارامتر ها به وضعیت پیش فرض کارخانه و پاک کردن خطاهای ثبت شده اینورتر	P00.18
		<p><b>P01 پارامتر های گروه کنترل</b></p> <p>۰. شروع مستقیم: الکتروموتور از فرکانس تنظیم شده در پارامتر P01.01 شروع به کار می کند.</p> <p>۱: شروع به کار الکتروموتور بعد از تزریق جریان DC (ترمز DC): در این حالت الکتروموتور از فرکانس تنظیم شده در پارامتر P01.01 بعد از تزریق جریان به ترمذ DC شروع به کار می کند (پارامتر های P01.03 و P01.04 برای تنظیم جریان و زمان تزریقی جریان DC</p>	طریقه استارت	P01.00

		<p>است.) این مد کاری زمانی مناسب است که اینترسی کم باشد. باعث به حرکت در آمدن شفت الکتروموتور در خلاف جهت گردش می‌شود مثل آسانسور و تسمه نقاله.</p> <p>2. شروع به کار پس از پیروی کردن از سرعت حالت 1</p> <p>3. شروع به کار بعد از پیروی کردن از سرعت حالت 2، در این دو حالت کاری، جهت و سرعت به صورت اتوماتیک برای استارت نرم الکتروموتور دنبال می‌شود. این حالت برای الکتروموتورهایی که چرخش معکوس دارند به خاطر بار سنگین مناسب است.</p> <p>توجه: این عملکرد فقط در اینورترهای بالای 4kW در دسترس است.</p>	
◎	0.5 Hz	<p>فرکانس شروع به کار اینورتر در استارت مستقیم به این معنی است که فرکانس اصلی اینورتر در لحظه شروع این مقدار است.</p> <p>پارامتر P01.02 را برای اطلاعات بیشتر مشاهده کنید.</p> <p>范畴 فرکانس از 0.00~50.00Hz است.</p>	<p>فرکانس شروع در حالت شروع مستقیم Direct Start-up</p> <p>P01.01</p>
◎	0.0s	<p>یک فرکانس مناسب برای آغاز به کار اینورتر جهت افزایش گشتاور اینورتر در لحظه شروع تنظیم کنید. در مدت زمان شروع تگه داری فرکانس شروع به کار اینورتر، فرکانس خروجی اینورتر برآور فرکانس شروع در پارامتر P01.01 است. اگر فرکانس تنظیم شده خود اینورتر کمتر از فرکانس استارت باشد، اینورتر به حالت Stop رفته و در حالت استند بای قرار می‌گیرد، فرکانس شروع توسط پارامتر محدود کننده فرکانس مینیمم که P00.05 است محدود نمی‌گردد.</p> <p>به تعداد زیر دقت کنید کار با پارامتر P01.01 و P01.02 پاید توسط افراد مجروب برنامه ریزی شود و گرتنه فرکانس کاری درستی در زمان شروع تخواهد داشت.</p> <p>范畴 زمانی برای T1 از 0 تا 50 ثانیه است.</p>	<p>زمان نگه داشته شده برای فرکانس شروع به کار الکتروموتور</p> <p>P01.02</p>

		<p>Output frequency</p> <p><math>f_{max}</math></p> <p><math>f_1</math> set by P01.01 <math>t_1</math> set by P01.02</p> <p><math>T</math></p>		
◎	0.0%	<p>اینورتر قبل از راه اندازی الکتروموتور جریان ترمز DC را که توسط پارامتر P01.03 قابل تنظیم است به اندازه‌ی مدت زمانی که توسط پارامتر P01.04 قابل تنظیم است تزریق می‌کند و بعد از اتمام این زمان الکتروموتور استارت می‌خورد، رنج تنظیمات بین ۰ تا ۱۰۰٪ اگر زمان تنظیم شده برای ترمز DC مقدار ۰ تنظیم شود ترمز DC اجام نمی‌شود.</p>	جریان تزریق ترمز DC قبل از استارت اینورتر	P01.03
◎	0.0s	<p>هرچه جریان تزریق بیشتر باشد نیروی ترمز و قفل شدگی شفت الکتروموتور نیز بیشتر است. این جریان بر حسب درصدی از جریان کل خروجی اینورتر است. رنج زمانی بین ۰ تا ۵۰ ثانیه</p>	زمان تزریق ترمز DC قبل از استارت اینورتر	P01.04
◎	0	<p>تفیر حالت فرکانس در مدت زمان شروع و راه اندازی ۰ تغییرات خطی شکل فرکانس خروجی به شکل خطی کاهش و افزایش می‌یابد.</p> <p>Output frequency</p> <p><math>f_{max}</math></p> <p><math>t_1</math></p> <p><math>t_2</math></p> <p><math>T</math></p> <p>1: حالت منحنی S شکل در حالت منحنی S شکل خروجی فرکانس اینورتر طبق منحنی S کاهش و افزایش می‌یابد.</p>	انتخاب شکل و منحنی کاهش و افزایش معمود و نزول ACC/DEC	P01.05

		<p>منحنی 5 شکل در کاربری هایی استفاده می گردد که صعود و نزول تدریجی و نسبی دارند مانند بالابرها و آسانسورها</p> 		
◎	0.1s	<p>رنج زمانی بر حسب ثانیه s 0.0~50.0 s</p>	<p>تایم صعود (ACC) پله منحنی S شکل</p>	P01.06
◎	0.1s		<p>تایم نزول (DEC) پله منحنی S شکل</p>	P01.07
○	0	<p>0: شبی نزولی برای ایستادن الکتروموتور: بعد از ارسال فرمان Stop به اینورتر، اگر این مد انتخاب شده باشد ، اینورتر به صورت نزولی فرکانس خروجی را تا 0 هرتز کاهش می دهد تا الکتروموتور بایستد ، این مدت زمان کاهش توسط پارامترهای P00.12 و P01.07 قابل تنظیم است.</p> <p>1: حالت سر خوردن تا ایستادن الکتروموتور: در این حالت بعد از فرمان Stop به اینورتر ، فرکانس خروجی</p>	<p>انتخاب نحوه توقف الکتروموتور</p>	P01.08

		فورا ۰ می گردد و الکتروموتور آزادانه به حرکت خود ادامه می دهد تا از حرکت پاییستد.		
<input type="radio"/>	0.00 Hz	فرکانس شروع تزریق ترمز DC زمانی که فرکانس کاری الکتروموتور به این فرکانس برسد، که توسط پارامتر P01.09 قابل تنظیم است. (رنج فرکانسی از 0.00 Hz ~ P00.03)	شروع فرکانس DC	P01.09
<input type="radio"/>	50 تا 0 ثانیه	زمان انتظار قبل از تزریق ترمز DC خروجی را بلک می نماید. بعد از این زمان اینورتر شروع به تزریق می نماید. این برای جلوگیری از خطای اضافه بار است.	تایم انتظار قبل از تزریق ترمز DC	P01.10
<input type="radio"/>	0.0%	جریان تزریق ترمز DC: مقدار پارامتر P01.11 بر حسب درصدی از جریان خروجی اینورتر است. هرچه جریان ترمز بیشتر باشد میزان قفل شدگی شفت بیشتر است. (رنج ۰ تا ۱۰۰٪)	جریان تزریق ترمز DC	P01.11
<input type="radio"/>	0.00s	مدت زمان نگهداری در حالت تزریق ترمز DC توسط پارامتر P01.12 تنظیم می گردد. اگر این زمان 0 ثانیه تنظیم شود ترمز DC غیرفعال است و اینورتر در زمان تعیین شده برای شب نزولی خواهد بود. دقیت کنید که این پارامترها شبیه پارامترهای P01.03 تا P01.01 میباشد با این تفاوت که این پارامتر برای استارت و شب صعودی است و این برای شب نزولی است، رنج مدت زمان ترمز 0 تا 50 ثانیه است.	مدت زمان ترمز DC	P01.12




<input type="radio"/>	0.0s	<p>در طول زمان چپ گرد و راست گرد الکتروموتور برای جلوگیری از صدمه به الکتروموتور و اینورتر همچنین به وجود آمدن خطای اضافه جریان یک زمان خاموشی بین وضعیت راست گرد و چپ گرد الکتروموتور در نظر می‌گیرد. تهدید زیر نشان دهنده موقعیت این زمان است. رنج کاری این زمان خاموشی بین 0 تا 3600 ثانیه است. که بسته به پروسه باید تنظیم شود.</p>	<b>زمان خاموشی بین چپ گرد و راست گرد الکتروموتور Dead time</b>	P01.13
<input type="radio"/>	0	<p>این پارامتر فقط زمانی که دستور راه اندازی از طریق ترمیナル باشد کاربرد دارد.</p> <p>-0.1s در حالت 0 باشد P01.18=0: اگر برق وصل شود FWD/REV یا همان راست گرد و چپ گرد قطع و وصل شود.</p> <p>ترمیナル ورودی FWD/REV ترمیナル باشد: در هنگام وصل برق اگر P01.18=1 فعال باشد اینورتر شروع به کار نمی‌کند مگر مجدداً ترمیナル FWD/REV باشد: در هنگام وصل برق اگر فعال باشد اینورتر شروع به کار نماید.</p> <p>* به دلیل احتمال شروع به کار اتوماتیک و بوجود آمدن صدمات، در استفاده از این پارامتر احتیاط نمایید.</p>	<b>فعال کردن راست گرد و چپ گرد هنگام قطع و وصل برق ورودی</b>	P01.18
<b>P02 پارامترهای گروه الکتروموتور</b>				
<input checked="" type="radio"/>	وابسته به مدل	<b>0.1~3000.0kw</b>	توان نامی الکتروموتور	P02.01
<input checked="" type="radio"/>	50.00 Hz	<b>0.01 Hz ~ P00.03</b>	فرکانس نامی الکتروموتور	P02.02


●	وابسته به مدل	<b>1~36000 rpm</b>	سرعت نامی الکتروموتور	P02.03
●	وابسته به مدل	<b>0~1200V</b>	ولتاژ نامی الکتروموتور	P02.04
●	وابسته به مدل	<b>0.8~6000A</b>	جریان نامی الکتروموتور	P02.05
○	وابسته به مدل	<b>0.001~65.535Ω</b>	مقاومت استاتور الکتروموتور	P02.06
○	وابسته به مدل	<b>0.001~65.535Ω</b>	مقاومت روتور الکتروموتور	P02.7
○	وابسته به مدل	<b>0.1~6553.5mH</b>	اندوكتانس نشتی استاتور و روتور الکتروموتور	P02.08
○	وابسته به مدل	<b>0.1~6553.5mH</b>	اندوكتانس متقابل بین استاتور و روتور الکتروموتور	P02.09
○	وابسته به مدل	<b>0.1~6553.5A</b>	جریان بی باری الکتروموتور	P02.10
●	2	0 بدون حفاظت (این مد کاری توصیه نمی گردد). 1: مد کاری برای الکتروموتور های رایج (با جبران سازی برای سرعت های پایین) ، این مد برای زمانی که الکتروموتور در فرکانس کاری کمتر از 30HZ است توصیه می گردد.	حفاظت الکتروموتور در برابر اضافه جریان	P02.26

		2- فرکانس کاری متغیر (بدون جبران سازی برای فرکانس های پایین)		P05 ترمینال های ورودی
●	0	0- انتخاب ورودی ترمینال HDI به عنوان پالس، پارامتر های 54~50 P05.50 را مشاهده کنید. 1- انتخاب ورودی HDI به عنوان ورودی ترمینال دیجیتال	انتخاب نوع ورودی HDI	P05.00
●	1	#ورودی های S1 تا S8 و HDI در بالای برد کنترل قرار دارند و همچنین از پارامتر P05.12 می‌توان جهت انتخاب عملکرد ورودی های S1 تا S8 استفاده نمود.	عملکرد ترمینال S1	P05.01
●	4	انتخاب عملکرد ورودی های S1 تا S8 از P05.12 این ترمینال ها را به صورت مجازی از پارامتر RS-485 کنترل می‌نماید.	عملکرد ترمینال S2	P05.02
●	7	0- بدون عملکرد (غیرفعال) ، در صورت انتخاب مدد 0 این ترمینال ها غیرفعال شده و هیچ عملکردی را برای اینورتر ندارد. برای جلوگیری از اختلال در کار اینورتر ترمینال های بلا استفاده را غیرفعال نمایید.	عملکرد ترمینال S3	P05.03
●	0	1- حرکت راست گرد (Forward rotation) 2- حرکت چپ گرد (Reverse rotation)	عملکرد ترمینال S4	P05.04
●	0	اگر ترمینال ها در مدد ۱ یا ۲ انتخاب شوند کنترل چپ گرد و راست گرد الکتروموتور را به عهده دارند.	عملکرد ترمینال S5	P05.05
●	0	۳- کنترل ۳ سیمه: در این مدد کاری اینورتر به صورت ۳ سیمه کنترل می‌گردد. جلوتر دیagram آن تشریح شده است.	عملکرد ترمینال S6	P05.06
●	0	۴- راست گرد JOG	عملکرد ترمینال S7	P05.07
		۵- توقف آزاد: اینورتر خروجی را قطع نموده ، در این حالت الکتروموتور به صورت آزادانه انقدر به حرکت خود ادامه می‌دهد که بخاراط اصطکاک الکتروموتور با بار یا گیریکس متوقف شود. این حالت زمانی استفاده می‌شود که اینرسی بار زیاد است و حالت توقف و مدت توقف اهمیتی ندارد.	عملکرد ترمینال S8	P05.08
●	0			

		<p>7: ریست کردن خطای بوجود آمده: عملکرد مشابه به کلید Stop/RST دارد و اگر خطای رخ داده باشد با تحریک این ترمیナル ورودی خطا ریست می‌گردد.</p> <p>8: توقف موقت پرسه</p> <p>9: ورودی خطای خارجی: از این مد کاری میتوان به عنوان ورودی حالت اضطراری یا Emergency Stop یا استفاده کرد. در این حالت اینورتر به سرعت الکتروموتور را متوقف می‌نماید.</p> <p>10: افزایش فرکانس (UP)</p> <p>11: کاهش فرکانس (down)</p> <p>12: پاک کردن مقدار تنظیم شده Up/down فرکانس</p> <p>13: جایه جایی بین تنظیمات گروه A و گروه B (قسمت ورودی فرکانس)</p> <p>14: جایه جایی بین حالت ترکیبی و گروه A</p> <p>15: جایه جایی بین حالت ترکیبی و گروه B</p> <p>16: تنظیم به صورت Multi speed1</p> <p>17: تنظیم به صورت Multi speed2</p> <p>18: تنظیم به صورت Multi speed3</p> <p>19: تنظیم به صورت Multi speed4</p> <p>20: توقف موقت سرعت Multi-Speed</p> <p>16 مرحله مختلف برای انتخاب سرعت اینورتر می‌تواند، یک ترکیب باینری از ۴ ترمی널 دیجیتال ورودی باشد، بدین گونه بیت ۱ کم ارزش ترین و بیت ۱۵ پر ارزش ترین بیت معادل باینری است. برای مثال انتخاب 0000 معادل سرعت ۰ است و انتخاب 1111 معادل انتخاب سرعت ۱۵ است.</p> <p>21: انتخاب زمان صعود و نزول ۱ (ACC/DECtime1)</p> <p>22: انتخاب زمان صعود و نزول ۲ (ACC/DECtime2)</p> <p>23: توقف برنامه PLC دروثر اینورتر</p> <p>24: توقف موقت برنامه PLC درونی اینورتر</p>	عملکرد ورودی HDI S9	P05.09
--	--	--	---------------------------	--------

		<p>25. توقف مقطعي عملکرد PID کنترل: عملکرد PID به صورت مقطعي متوقف مي شود و اينورتر فرکانس خروجي را مادامي كه اين ورودي فعال است ، حفظ مي كند.</p> <p>26. توقف مقطعي عملکرد حالت Traverse: عملکرد Traverse متوقف شده و اينورتر فرکانس خروجي را مادامي كه اين ورودي فعال است ، حفظ مي كند و پس از غير فعال شدن اين ورودي دوباره عملکرد مذكور ادامه ميابند.</p> <p>27. ریست کردن حرکت Traverse، با فعال شدن این ورودي فرکانس خروجي اينورتر به فرکانس مرکزي Traverse باز مي گردد.</p> <p>28. ریست Counter</p> <p>29. غير فعال کردن کنترل گشتاور، تا زمانی که اين ورودي فعال باشد مد کنترل گشتاور روی اينورتر غير فعال شده ، اينورتر در مد کنترل سرعت کار مي کند.</p> <p>30. صعود و نزول غيرفعال، تا زمانیکه اين ورودي فعال باشد شبیه صعود و نزول غير فعال مي باشد.</p> <p>31. تحريك Counter</p> <p>32. REVERCE</p> <p>33. غير فعال کردن تغییرات فرکانس به صورت موقتی</p> <p>34. DC تزیق ترمز</p> <p>35. REVERCE</p> <p>36. انتقال دادن دستورات روی Keypad</p> <p>37. انتقال دادن دستورات روی ترمیتال</p> <p>38. انتقال دادن دستورات به روی شکه</p>	
○	0x000	قطع و وصل بودن اوليه ترمیتال هاي S1 تا S8 به صورت هگزادسيمال	انتخاب پلاريته ورودي ترمیتال هاي ديجيتال P05.10

		<table border="1"> <tr><td>BIT8</td><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>BIT5</td><td>BIT4</td></tr> <tr><td>HDI</td><td>S8</td><td>S7</td><td>S6</td><td>S5</td></tr> <tr><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td><td></td></tr> <tr><td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td><td></td></tr> </table>	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	HDI	S8	S7	S6	S5	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0		S4	S3	S2	S1			
BIT8	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4																				
HDI	S8	S7	S6	S5																				
BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																					
S4	S3	S2	S1																					
◎	0	<p>این پارامتر فقط برای تعیین حالت عملکرد در ترمیнал های S1 تا S4 دیجیتال است و در موقعی که از کی پد یا شبکه استفاده شود کاربری ندارد. این پارامتر ۴ حالت کاری دارد.</p> <p>۰: کنترل ۲ سیمه حالت ۱: این مد کاری بسیار پر کاربرد است و در اکثر مواقع از این مد کاری جهت چپ گرد و راست گرد الکتروموتور استفاده می شود. جدول زیر حالات مختلف ورودی را تماش می دهد.</p> <p>برای استفاده در این مد کاری ترمیナル S1 را توسط پارامتر P05.01 روی راست گرد و ترمیナル S2 را توسط پارامتر P05.02 روی چپ گرد تنظیم نمایید. در این مد جهت حرکت همزمان، تعیین می شود.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>FWD</th> <th>REV</th> <th>Running command</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>Stopping</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>Forward running</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>Reverse running</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>Hold on</td> </tr> </tbody> </table> <p>۱: کنترل ۲ سیمه حالت ۲: در این مد کاری جهت حرکت به صورت مجزا فعال می شود. ترمیナル FWD در این حالت به عنوان Stop/Start تعیین شده و ترمیナル REV تعیین کننده جهت حرکت است.</p>	FWD	REV	Running command	OFF	OFF	Stopping	ON	OFF	Forward running	OFF	ON	Reverse running	ON	ON	Hold on	حالت کنترل و عملکرد ترمیナル <b>Stop/Start</b>	P05.13					
FWD	REV	Running command																						
OFF	OFF	Stopping																						
ON	OFF	Forward running																						
OFF	ON	Reverse running																						
ON	ON	Hold on																						




FWD	REV	Running command
OFF	OFF	Stopping
ON	OFF	Forward running
OFF	ON	Stopping
ON	ON	Reverse running

۲: کنترل ۳ سیمه حالت ۱: در این حالت شانسی Sin که یکی از ترمینال های S1 نا S4 می تواند تعریف شده باشد وضعیت فعال کردن آبیورتر برای قبول حالت چپ گرد یا راست گرد را به عهده می گیرد. این ترمینال در حالت عادی پسته می باشد.

شانسی های SB1 و SB2 می توانند برای چپ گرد یا راست گرد به یکی از ترمینال های S1 نا S4 متصل گرددند.


به طور مثال ترمینال S3 توسط پارامتر p05.03 در حالت کنترل ۳ سیمه یعنی شماره ۲ قرار می دهیم. بدین ترتیب ترمینال S3 همان ورودی Sin که در دیاگرام نمایش داده شده ، تنظیم می گردد.



Sin	REV	Previous direction	Current direction
ON	OFF→ON	Forward	Reverse
		Reverse	Forward
ON	ON→OFF	Reverse	Forward
		Forward	Reverse
ON→OFF	ON	Decelerate to stop	

## 3: کنترل ۳ سیمه حالت:

از این مد کاری می‌توان ماتنده حالت Stop/Start کنتاکتور استفاده نمود. نیازی به بستن رله برای به وجود آوردن خود نگهدار نیست، اینورتر این قابلیت را دارد که ماتنده کنتاکتور به حالت Stop/Start برود. در این مد کاری شاسی استارت راستگرد، SB1 و شاسی اسٹپ، SB2 (نرمالی بسته) و شاسی استارت چپگرد SB3 می‌باشد. ترمینال sin یا همان 2 هم می‌تواند یکی از ترمینال‌های S1 تا S4 باشد و عملکرد آن باید روی عدد 3 باشد کنترل ۳ سیمه توسط پارامترهای P05.01 تا P05.04 قابل تنظیم است.



Bin	FWD	REV	Direction
ON	OFF→ON	ON	Forward
		OFF	Reverse
ON	ON	OFF→ON	Forward
			Reverse
ON→ OFF			Decelerate
			to stop

در زمانی که مد کنترل دو سیمه انتخاب شده باشد  
اینورتر تحت شرایط زیر حتی اگر ترمینال های  
FWD/REV هم فعال شده باشند ، استارت نخواهد  
خورد:

توقف آزاد یا Coast to Stop (فشار دادن همزمان  
شاسی های Run و Stop/RST)

توقف اینورتر به خاطر صادر شدن فرمان Stop از محل  
های دیگر مانند ارتباط شبکه


فعال شدن ترمینال های FWD/REV قبل از وصل  
شدن برق

بعد از رفع شدن فرمان Stop و اتصال FWD/REV

اینورتر کار نخواهد کرد مگر بکار فرمان FWD/REV  
درباره صادر گردد.

<input type="radio"/>	0.00V	AI1 بر اساس پتانسیومتر روی اینورتر و AI2 و AI3 توسط ترمینال تنظیم می گردد. این پارامتر ها رابطه بین ولتاژ ورودی آنalog از محدود بالا و یا پایین در ورودی ترمینال یا پتانسیومتر را مشخص می کند. اگر ورودی آنalog از محدوده بالا یا پایین تجاوز کند اینورتر طبق تنظیمات روی حد مربوطه مقدار را محدود می گردد.	حد پایین AI1	P05.32
<input type="radio"/>	0.0%	بر اساس درصد	حد پایین AI1	P05.33
<input type="radio"/>	10.00V	حد بالای AI1	حد بالای AI1	P05.34
<input type="radio"/>	100%	بر حسب درصد	حد بالای AI1	P05.35
<input type="radio"/>	0.100s	فیلتر تایم	حد پایین AI1	P05.36
<input type="radio"/>	0.00V	حد پایین AI2	حد پایین AI2	P05.37

<input type="radio"/>	0.0%	پشتیبانی می‌کند . زمانی که ورودی AI2 به عنوان ورودی جریان تنظیم می‌گردد جریان 20mA در حالت ماقزیدم برابر 10 ولت است و نباید ولتاژ از این حد تجاوز کند. زمانی که ورودی AI2 به عنوان ورودی جریان تنظیم می‌گردد ، در جریان 20mA در حالت ماقزیدم برابر 10 ولت است و نباید ولتاژ از این حد تجاوز کند. ورودی AI3 می‌تواند رنج ولتاژ -10V~10V را پشتیبانی کند.	حد پایین AI2 بر اساس درصد	P05.38
<input type="radio"/>	10.00V		حد بالای AI2	P05.39
<input type="radio"/>	100%		حد بالای AI2 بر حسب درصد	P05.40
<input type="radio"/>	0.100s		فیلتر تایم AI2	P05.41
<input type="radio"/>	-10.0V		حد پایین AI3	P05.42
<input type="radio"/>	-100%		حد پایین AI3 بر اساس درصد	P05.43
<input type="radio"/>	0.00V		حد وسط AI3	P05.44
<input type="radio"/>	0.0%		حد وسط AI3 بر اساس درصد	P05.45
<input type="radio"/>	10.0V		حد بالای AI3	P05.46
<input type="radio"/>	100%		حد بالای AI3 بر حسب درصد	P05.47
<input type="radio"/>	0.100s	زمان فیلتر ورودی : این زمان درجه حساسیت ورودی آنالوگ را مشخص می‌نماید ، در واقع جلوگیری از خطای ناشی از تغییر محیط بر روی ورودی آنالوگ می‌باشد.	فیلتر تایم AI3	P05.48
<input type="radio"/>	0.000 KHz	0 KHz → P05.52	حد پایین HDI	P05.50
<input type="radio"/>	0.0%	-100% ~ 100%	حد پایین HDI بر اساس درصد	P05.51
<input type="radio"/>	50 KHZ	P05.50 → 50.00 KHz	حد بالای HDI	P05.52



<input type="radio"/>	100%	-100% ~ 100%	حد بالای فرکانس HDI بر حسب درصد	P05.53
<input type="radio"/>	0.100S	0.000 ~ 10.000s	فیلتر ورودی فرکانس HDI بر حسب تایم	P05.54
<b>P06 ترمینال های خروجی</b>				
<input type="radio"/>	0	0. غیر فعال $\leftarrow$ ترمینال خروجی عملکردی ندارد. 1: در حال کار $\leftarrow$ به محض روشن شدن اینورتر، چه راست گرد و چه چپ گرد به کار می آید. 2: فعال در حالت راست گرد $\leftarrow$ در هنگام گردش راست گرد فعال می شود. 3: فعال در حالت چپ گرد $\leftarrow$ در هنگام گردش چپ گرد فعال می شود. 4: در هنگام عملکرد در فرکانس jogging فعال می شود. 5: در هنگام خطای اینورتر فعال می شود. 6: هنگام رسیدن به فرکانس FDI1 فعال می شود. 7: هنگام رسیدن به فرکانس FDI2 فعال می شود. 8: هنگام رسیدن به فرکانس مورد نظر فعال می شود. 9: عملکرد سرعت صفر: هنگامی که فرکانس خروجی اینورتر کمتر از فرکانس استارت باشد ترمینال خروجی فعال می شود. 10: رسیدن به حد بالای فرکانس $\leftarrow$ هنگام رسیدن فرکانس به حد بالا	انتخاب خروجی Y1	P06.01
<input type="radio"/>	1	1: در حال کار $\leftarrow$ به محض روشن شدن اینورتر، چه راست گرد و چه چپ گرد به کار می آید. 2: فعال در حالت راست گرد $\leftarrow$ در هنگام گردش راست گرد فعال می شود. 3: فعال در حالت چپ گرد $\leftarrow$ در هنگام گردش چپ گرد فعال می شود. 4: در هنگام عملکرد در فرکانس jogging فعال می شود. 5: در هنگام خطای اینورتر فعال می شود. 6: هنگام رسیدن به فرکانس FDI1 فعال می شود. 7: هنگام رسیدن به فرکانس FDI2 فعال می شود. 8: هنگام رسیدن به فرکانس مورد نظر فعال می شود. 9: عملکرد سرعت صفر: هنگامی که فرکانس خروجی اینورتر کمتر از فرکانس استارت باشد ترمینال خروجی فعال می شود. 10: رسیدن به حد بالای فرکانس $\leftarrow$ هنگام رسیدن به حد بالا	انتخاب خروجی Ro1	P06.3
<input type="radio"/>	5	1: رسیدن به حد پایین فرکانس $\leftarrow$ هنگام رسیدن به حد پایین فرکانس 12: آماده برای عملکرد $\leftarrow$ هنگامی که اینورتر آماده دریافت فرمان باشد. 14: هشدار قبل از اضافه جریان 15: هشدار قبل از کاهش جریان 20: خطای خارجی رخ داده باشد خروجی فعال می شود. 23: ترمینال مجازی شبکه مدباس	انتخاب خروجی Ro2 *این رله وبارامتر در وجود ندارد	P06.04


		(توسط این گزینه می توانید به رله های اینورتر فرمان دهید).																		
		24. رسیدن ولتاژ DC باس به حد استاندارد																		
O	0	<table border="1"> <tr><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr> <tr><td>Reserved</td><td>RO1</td><td>Reserved</td><td>Y</td></tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>GD-10 سری</b></p> <table border="1"> <tr><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr> <tr><td>RO2</td><td>RO1</td><td>Reserved</td><td>Y1</td></tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>GD-20 سری</b></p> <p><b>Positive → 0</b> <b>Negative → 1</b></p> <p>این پارامتر پلاریته خروجی را به صورت هگزادسیمال مشخص می کند.</p>	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	Reserved	RO1	Reserved	Y	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	RO2	RO1	Reserved	Y1	انتخاب پلاریته خروجی	P06.05
BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																	
Reserved	RO1	Reserved	Y																	
BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																	
RO2	RO1	Reserved	Y1																	
ترمینال های خروجی آنالوگ																				
O	0	0: فرکانس خروجی 1: فرکانس مرجع 2: فرکانس رفرنس رمب 3: دور و سرعت الکتروموتور 4: جریان خروجی الکتروموتور ← بر اساس جریان اینورتر 5: جریان خروجی الکتروموتور ← بر اساس جریان الکتروموتور 6: ولتاژ خروجی 7: توان خروجی 8: گشتاور خروجی تنظیم شده 9: گشتاور خروجی 10: میزان ورودی AI1 11: میزان ورودی AI2 12: میزان ورودی AI3 13: میزان ورودی بالس HDI 14: میزان تنظیم شده توسط ارتباط شبکه مقدار 1 15: میزان تنظیم شده توسط ارتباط شبکه مقدار 2	انتخاب خروجی <b>A01 آنالوگ</b>	P06.14																
O	0	0: فرکانس خروجی 1: فرکانس مرجع 2: فرکانس رفرنس رمب 3: دور و سرعت الکتروموتور 4: جریان خروجی الکتروموتور ← بر اساس جریان اینورتر 5: جریان خروجی الکتروموتور ← بر اساس جریان الکتروموتور 6: ولتاژ خروجی 7: توان خروجی 8: گشتاور خروجی تنظیم شده 9: گشتاور خروجی 10: میزان ورودی AI1 11: میزان ورودی AI2 12: میزان ورودی AI3 13: میزان ورودی بالس HDI 14: میزان تنظیم شده توسط ارتباط شبکه مقدار 1 15: میزان تنظیم شده توسط ارتباط شبکه مقدار 2	انتخاب خروجی <b>A02 آنالوگ</b> در مدل <b>GD-10 وجود</b> ندارد	P06.15																

<input type="radio"/>	0.0%	<p>* پارامتر های خروجی A02 برای سری GD-10 وجود ندارد.</p> <p>پارامتر های فوق ارتباط بین خروجی جریان / ولتاژ آنالوگ و کالیبراسیون این خروجی ها مشخص می کند .</p> <p>اگر رنج از محدودیت حد خروجی فرآور رود مقدار خروجی مناسب با عدد تنظیم شده محدود می شود ، وقتی خروجی آنالوگ خروجی جریان است هر 1mA معادل 0.5 ولت محاسبه می گردد .</p>	حد پایین A01	P06.17
<input type="radio"/>	0.00V		حد پایین A01 بر اساس تنظیم	P06.18
<input type="radio"/>	100%		حد بالای A01 خروجی	P06.19
<input type="radio"/>	10.00V		حد بالای A01 بر اساس تنظیم	P06.20
<input type="radio"/>	0.00s		تایم فیلتر برای A01	P06.21
<input type="radio"/>	0.00%		حد پایین A02	P06.22
<input type="radio"/>	0.00V		حد پایین A02 بر اساس تنظیم	P06.23
<input type="radio"/>	100%		حد بالای A02 خروجی	P06.24
<input type="radio"/>	10.0V		حد بالای A02 بر اساس تنظیم	P06.25
<input type="radio"/>	0.00s		تایم فیلتر برای A02	P06.26

## ۸- اتصال ادوات جانبی به اینورتر

### ۱-۸-۱ اتصال PLC (به صورت دیجیتال(ورودی))

در این حالت از ورودی های دیجیتال S4 تا S14 به عنوان فرمان و از کارت آنالوگ به عنوان مرجع برای فرکانس مرجع استفاده نمایید. اگر مایل به استفاده از کارت آنالوگ نمی باشید، می توان از ترمینال های چند منظوره جهت تزریق فرکانس استفاده کرد. توصیه می شود در این روش حتما یکی از ورودی های دیجیتال اینورتر به عنوان Emergency Stop تعریف شود و یکی از رله های روی اینورتر به عنوان ورودی خطا یا PLC fault برای fault تعیین شود. دقت کنید برای آنالوگ ولتاژ از کابل شیلد استفاده نمایید.





## ۸-۲ اتصال PLC (به صورت شبکه مد پاس)

در این حالت تمامی دیتاها توسط دو سیم که به ترمینال های 485+ و 485- متصل است منتقل می شود دقت کنید برای ارتباط با اینورتر از طریق شبکه حتما از کابل دو زوج به هم تابیده شده با شیلد و فویل استفاده نمایید.

\* به هیچ عنوان به این ۲ سیم تغذیه اعمال نکنید در غیر اینصورت پورت سریال خواهد سوت ، برای ارتباط با PLC حتما باید کارت مدبایس RS485 را تهیه کرده یا اینکه PLC شما دارای پورت و کانکتور RS485 را تهیه نمایید.

## ۸-۳ اتصال اینورتر به PC

برای وارد کردن پارامتر ها و مشاهده منحنی عملکرد اینورتر از قبیل سرعت و فرکانس می توان از طریق یک مبدل RS-485 به USB استفاده نمود و مستقیماً توسط برنامه invt studio به اینورتر پارامتر داد ، لازم به ذکر است حتماً از ایزو لاتور USB استفاده کنید در غیر اینصورت هرگونه شوک ناشی از اینورتر ممکن است به کامپیوتر آسیب جدی وارد نماید . حتماً از مبدل های استاندارد و دارای ایزو لاتور استفاده کنید . نرم افزار invt studio را می توان از وب سایت [www.invt.ir](http://www.invt.ir) دانلود نمایید.



## ۹- اتصال راکتور DC و AC و فیلتر ها


### راکتور ورودی :

این راکتور جهت حذف و کنترل هارمونیک های جریان شبکه و برق و افزایش PF یا همان ضریب قدرت است. جریان های بالا و هارمونیک شبکه جریان برق احتمال اسیب زدن به قسمت یکسوساز

اینورتر را در بی خواهد داشت ، قوصیه می شود برای رفع این مشکل از راکتور AC در ورودی اینورتر ه کنید . این راکتور تا جای ممکن به اینورتر نزدیک باشد.

می که فاصله بین الکتروموتور و اینورتر از 50m بیشتر باشد ، اینورتر وارد خطای اضافه جریان نشست جریان از حافظه پارازیتی به زمین می شود. برای رفع این  $91 * .LI.\overline{\epsilon}$  overcurrent 1.2

مشکل باید از راکتور خروجی برای رفع این مشکل استفاده کرد در غیر اینصورت به الکتروموتور آسیب وارد می شود. در جدول زیر می توانید برای مدل GD-10 و GD-20 مناسب با اینورتر مصرفی راکتور تهیه نمایید.



Model	Input reactor	Output reactor
GD20-0R4G-S2		
GD20-0R7G-S2		
GD20-1R5G-S2		
GD20-2R2G-S2		
GD20-0R4G-2	ACL2-1R5-4	OCL2-1R5-4
GD20-0R7G-2	ACL2-1R5-4	OCL2-1R5-4
GD20-1R5G-2	ACL2-004-4	OCL2-004-4
GD20-2R2G-2	ACL2-004-4	OCL2-004-4
GD20-004G-2	ACL2-5R5-4	OCL2-5R5-4
GD20-5R5G-2	ACL2-7R5-4	OCL2-7R5-4
GD20-7R5G-2	ACL2-015-4	OCL2-015-4
GD20-0R7G-4	ACL2-1R5-4	OCL2-1R5-4
GD20-1R5G-4	ACL2-1R5-4	OCL2-1R5-4
GD20-2R2G-4	ACL2-2R2-4	OCL2-2R2-4
GD20-004G-4	ACL2-004-4	OCL2-004-4
GD20-5R5G-4	ACL2-5R5-4	OCL2-5R5-4
GD20-7R5G-4	ACL2-7R5-4	OCL2-7R5-4
GD20-011G-4	ACL2-011-4	OCL2-011-4
GD20-015G-4	ACL2-015-4	OCL2-015-4
GD20-018G-4	ACL2-018-4	OCL2-018-4

Model	Input reactor	Output reactor
GD20-022G-4	ACL2-022-4	OCL2-022-4
GD20-030G4	ACL2-0304	OCL2-03&4
GD20-037G4	ACL2-037-4	OCL2-037-4
GD20-045G4	ACL2-045-4	OCL2-045-4
GD20-055G4	ACL2-055-4	OCL2-055-4
GD20-075G4	ACL2-0754	OCL2-0754
GD20-090G4	ACL2-110-4	OCL2-1104
GD20-110G-4	ACL2-1104	OCL2-1104

## GD-20


The power of the inverter	Input reactor	Output reactor
GDICOR2G-S2-B		
GDICOR4&S2-B		
GDIO-OR7G-S2-B		
GDIO-1R5G-S2-B		
GDIO-2R2GS2-B		
GD1cOR&2-B	ACL2—	OCL2—I R
GDTORG2-B	ACL2-1R5-4	OCL2-1R5-4
GDIO-OR7æB	ACL2-2R24	OCL2-2R2-4
GDICIR5G-2-B		

## ۹-۲ فیلتر ها

GDIO-2R2G-2-B		
GDIO-OR7G-4-B	ACL2-1R5-4	OCL2-1R5-4
GDIO-1R5&4-B	ACL2-1R5-4	OCL2-1R5-4
GDIO-2R2G4B	ACL2-2R24	OCL2-2R2-4

## GD-IO

فیلتر ورودی میتواند اثر تداخل نویز اینورتر با ادوات کنترل ۳ احاطه شده اطراف اینورتر را کاهش خروجی می‌تواند نویز رادیویی حاصل از کابل بین الکتروموتور ۳ اینورتر را طبق جدول زیر می‌توانید این فیلتر ها را تهیه کنید.



The inverter	Input filter	Output filter
GDIO-OR2G-S2-B	FLT-PS2010H-A	FLT-LS2010+A

CDWORG2-B	2010	FLT-LS2010}+A
GDWOR7CAE2-B	FLT-PS2010L-A	FLT-LS2010L-A
GDWIR5G-S2-B	FLT-P04016L-B	FLT-L04016L-B
CDIO-2R2G-S2-B	FLT-P04032L-B	FLT-L04032L-B
GDIO-OR2G-2-B	FLT-P04006L-B	FLT-L04006L-B
GDIO-OR4G-2-B	FLT-P04006L-B	FLT-L04006L-B
GDIO-OR7&2-B	FLT-P04006L-B	FLT-L04006L-B
GDIO-IR5G2-B	FLT-P04010L-B	FLT-L04010L-B
GDIO-2RG2-B	FLT-P04016L-B	FLT-L04016L-B
The inverter	Input filter	Output filter
CDIO- ORWB	FLT-P04006L-B	FLT-L04006L-B
GD10-1R5G-4-B	FLT-P04006L-B	FLT-L04006L-B
GD10-2R2G-4-B	FLT-P04010L-B	FLT-L04010L-B

## GD-IO

Model	Input filter	Output filter
GD20- OR4G-S2	FLT-PS2010H-B	FLT-L04006L-B
GD20-OR7G-S2		

GD20-1R5G-S2	FLT-PS2025L-B	FLT-L04016L-B
GD20-2R2G-S2		
GD20-OR4G-2		
GD20-OR7G-2		FLT-L04006L-B
GD20-1R5G-2		
GD20-2R2G-2	FLT-P04016L-B	FLT-L04016L-B
GD20-004G-2		
GD20-5R5G-2	FLT-P04032L-B	FLT-L04032L-B
GD20-7R5G-2	FLT-P04045L-B	FLT-L04045L-B
GD20-OR7G4		
GD20-1R5G-4		FLT-L04006L-B
GD20-2R2G-4		
GD20-004G-4		
GD20-5R5G4	FLT-P04016L-B	FLT-L04016L-B
GD20-7R5G4		
GD20-011G-4	FLT-P04032L-B	FLT-L04032L-B

GD20-015G-		
4	FLT-P04045L-B	FLT-L04045L-B
GD20-018G-4		

Model	Input filter	Output filter
GD20-022G-4	FLT-P04065L-B	FLT-L04065L-B
GD20-030G-4		
GD20-037G-4	FLT-P04100L-B	FLT-L04100L-B
GD20-045G-4		
GD20-055G-4	FLT-P04150L-B	FLT-L04150L-B
GD20-075G-4		
GD20-090G-4	FLT-P04240L-B	FLT-L04240L-B
GD20-110G-4		

سری GD-20

### ۹-۳ راکتور DC

این راکتور مانند راکتور ورودی به افزایش ضربی قدرت منجر می‌شود ، اینورتر های invt از رنج 18.5KW به بالا که خود اینورتر 18.5KW هم شامل می‌شود دارای راکتور داخلی می‌باشد ، همچنین می‌توان راکتور DC اضافه به ترمینال های P1 و + از رنج توانی 18.5KW به بالا متصل کرد ، برای توان های کمتر از این رنج ، راکتور DC و ترمینال P1 حذف شده است.

### ۱-خطایابی

نحوه برطرف گردن	علل مرتبط	نوع خطا	کد خطا
* زمان صعود را افزایش دهید. * مازول IGBT را تعویض کنید.	* شبیب صعودی بسیار سریع است * مازول IGBT آسیب دیده است.	خطای فاز	Out1 Out2
* کابل خروجی به سمت الکتروموتور چک شود.	* یک تداخل خارجی بر روی خروجی اتفاق افتاده است.		
* تجهیزات جاتی و خارجی را بازرسی کنید و تداخل و مشکل را برطرف کنید.	* ارتباط بین الکتروموتور و اینورتر و کابل وضعیت خوبی ندارد. * وضعیت اتصال به زمین خوب نیست.	IGBT U-V-W	Out3

نحوه برطرف کردن	علل مرتبط	نوع خطأ	کد خطأ
۱- زمان صعود و نزول را افزایش دهید. ۲- برق ورودی را چک کنید. ۳- اینورتر بزرگتر و متناسب با الکتروموتور انتخاب کنید. ۴- خروجی اینورتر را از لحظه اتصال کوتاه و اتصال به زمین بررسی کنید. ۵- پیکربندی خروجی را بررسی کنید. ۶- تداخل خارجی را بررسی کنید.	۱- شیب صعود و نزول بسیار زیاد است. ۲- ولتاژ ورودی به اینورتر خیلی ضعیف است. ۳- توان اینورتر مناسب الکتروموتور نیست. ۴- بار الکتروموتور غیر عادی و نایابدار است. ۵- خروجی های اینورتر اتصال زمین شده اند یا اینکه با هم دیگر اتصال کوتاه شده عیک تداخل خارجی قوی وجود دارد. ۶- امازول IGBT مشکل دارد.	اضافه جریان هنگام شبیه صعودی	OC1
۱- برق ورودی غیر عادی است. ۲- زمان شبیه نزولی را بررسی کنید که خیلی کم نباشد.	۱- ولتاژ در فیدبک انرژی بسیار بالایی وجود دارد.	اضافه ولتاژ در هنگام شبیه صعودی	OC2
برق ورودی اینورتر را چک کنید.	ولتاژ تغذیه اینورتر بسیار ضعیف است.	اضافه ولتاژ در هنگام شبیه نزولی	OV2
۱- برق تغذیه اینورتر را چک کنید. ۲- مقدار جریان ثبت شده در اینورتر را اصلاح کنید. ۳- بار الکتروموتور را چک کنید و گشاور آن را تنظیم کنید.	۱- ولتاژ تغذیه اینورتر بسیار ضعیف است. ۲- پارامتر تنظیم شده برای جریان الکتروموتور اشتیاه است. ۳- بار الکتروموتور دارای نایابداری زیادی است.	اضافه بار الکتروموتور	OV3
		ولتاژ پایین باس DC	UV
			OL1

نحوه برطرف کردن	علل مرتبط	نوع خطأ	کد خطأ
۱- زمان شبب افزایش دهد. ۲- هر قورودی را چک کنید. ۳- یک اینورتر با توان بالاتر انتخاب کنید.	۱- زمان شبب افزاینده کم است و شتاب گیری الکتروموتور زیاد است. ۲- الکتروموتور در حالت جامب یا قفل است. ۳- ولتاژ ورودی بسیار کم است. ۴- بار الکتروموتور بیش از ظرفیت اینورتر است.	اضافه جریان اینورتر	OL2
تنظیمات مربوط به قسمت آلام اضافه بار را بررسی کنید.	اینورتر یک آلام قبل از به وجود آمدن خطای اضافه جریان نسبت به پارامتر تنظیم شده P11-08 و P11-10 می‌دهد.	اضافه جریان الکتریکی	OL3
۱- سیمیر تهویه هوا را تمیز کنید. ۲- فن اینورتر را مورد بررسی قرار داده و در صورت نیاز آنرا تمیز کنید (اگر مشکل ادامه داشت با دفتر فنی تماس بگیرید).	۱- سیمیر هوا پسته است یا فن خراب است. ۲- دمای محیط بسیار بالاست. ۳- زمان استفاده اینورتر در حالت اضافه بار بیش از حد است.	افزایش دمای قسمت یکسوساز	OH1
		افزایش دمای IGBT	OH2
دستگاه خارجی متصل به اینورتر را بررسی کنید.	در ورودی ترمیتال های دیجیتال خطای خطا رخ داده است.	خطای خارجی	EF
۱- ترخ سرعت درست اطلاعات را اعمال کنید. ۲- بستر فیزیکی شبکه را بررسی کنید. ۳- آدرس درست اینورتر را تنظیم کنید. ۴- بستر فیزیکی ارتباط شبکه را تعویض کنید.	۱- ترخ انتقال اطلاعات غلط است. ۲- در موقع نوشتن دینتا خطای خطا رخ داده است. ۳- آدرس ارتباط دستگاه با کنترلر غلط است. ۴- یک تداخل مغناطیسی یا فیزیکی با بستر فیزیکی شبکه مد پاس وجود دارد.	مشکل در ارتباط RS-485	CE
۱- دکمه STOP/RST را فشار دهید تا دستگاه ریست شود. ۲- برد EEPROM را تعویض کنید.	۱- مشکل در خواندن و نوشتن پارامترها ۲- برد کنترلی حافظه خراب شده است.	خطا در EEPROM	EEP

نحوه برطرف کردن	علل مرتبط	نوع خطا	کد خطا
ورودی های سینکال PID کنترلر را توسط پارامتر P17.24 کنترل کنید.	۱-فیدبک PID خاموش است. ۲-ورودی فیدبک PID قطع است.	خطا در فیدبک PID کنترلر	P DE
برق ورودی و فیوز ورودی را چک کنید.	یکی از فاز های R و S و T قطع است یا نوسانات زیادی دارد.	قطع فاز ورودی	SPI
۱-سیستم توزیع برق خروجی را چک کنید. ۲-کتروموتور و کلبل را چک کنید.	یکی از فاز های خروجی U و V و W به سمت الکتروموتور قطع است یا ۳ فاز خروجی نامتقارن است.	قطع فاز خروجی	SP0
۱-مد کاری اینورتر را عوض کنید. ۲-پارامتر الکتروموتور را درست انتخاب کنید. ۳-بار الکتروموتور را جدا کنید. ۴-اینورتر مناسب با الکتروموتور انتخاب کنید.	۱-توان الکتروموتور با اینورتر یکسان نیست ۲-پارامتر های الکتروموتور به درستی اعمال نشده است. ۳-زمان اوتونینگ بیش از اندازه است.	خطا در پرسه اوتونینگ	TE

## ۱۱- واحد ترمز

اینورتر های GD-20 زیر 37 کیلووات دارای واحد ترمز داخلی است بنابراین کافی است بسته به مدل خریداری شده طبق جدول زیر میزان مقاومت ترمز را انتخاب کنید و برای اتصال از ترمینال های + و PB استفاده کنید.

Model	Type of braking unit	Braking resistor at 100% of the braking torque (Q)	The consumed power of the braking resistor			Min. braking resistor (Q)
			10% braking	braking	80% braking	
GD20-OR4G-S2	Internal braking unit	361	0.06	0.30	0.48	42
GD20-CR7G-S2		192		0.56	0.90	42
GD20-1 R5G-S2		96	0.23	1.10	1.80	30
GD20-2R2G-S2		65	0.33	1.70	2_64	21
GD2COR4G-2		361	0_06		0_48	131
GD20-OR7G-2		192	0.11	0.56	0.9	93
GD2CEIR5G-2		96	0.23	1.1	1.8	44
GD2C2R2G-2		65	0_33	1.7	2_64	44
GD20-004G-2		36	0.6			33
GD20-5R5G-2		26	0.75	4.13	6.6	25
GD20-7R5G-2		19	1.13	5.63		13
GD20-OR7G-4		653	0.11	0.56	0.90	240
GD20-1R5G4		326	0.23	1.13	1.80	170
GD20-2R2G-4		222	0.33	1.65	2_64	130
GD20-004G-4		122	0.6		4_8	80
GD2CJ-5R5G4		89_1	0_75	4_13		60
GD2CJ-7R5G4		653	1_13	5_63		47


GD20-C11G-4		44_5	1.65	8.25	13.2	31
GD20-015G-4		32.0	225	11.3	18	23
GD20-018G-4		27		14	22	19
GD20-022G-4		22		17	26	
GD20-030G-4		17		23	36	17
GD20-037C3-4		13		28	44	11.7
GD20-045G-4-B	<b>نیاز به واحد ترمیخارجی</b>	10				
GD20-055G-4-B				41	66	
GD20-075G-4-B		6.5	11	56	90	
GD20-090G-4-B		5.4	14	68	108	
GD20-UO(Y4-B)		4_5			132	

## GD-20

Model	Braking resisto at 100% of the brakign torque(Q)	Dissipation power (kW)	Dissipation power (kW)	Dissipation power (kW)	Mini braking resistor (Q)
		10% braking	50% braking	80% braking	
GDIO-OR2G-S2-B	722	0.03	0.15	0.24	42
GDIO-.OR4G-S2-B	361	0.06	0.30	0.48	42
GDIO-OR7G-S2-B	192	0.11	0.56	0.90	42


GDIO-1R5G-S2-B	96	0.23	1.1	1.8	30
GDIO-2R2GS2-B	65	0.33	1.7	2.6	21 42
GDIO-OR4G-2-B	722 361	0.03 0.06	0.15 0.30	0.24 0.48	42 42
GDIO-1R5G-2-B	192 96	0.11 0.23	0.56 1.1	0.90 1.8	30
GDIO-2RG2-B	65	0.33	1.7	2.6	21
Model	Braking resistor at 100% of the braking torque(Q)	Dissipation power (kW) 10% braking	Dissipation power (kW) 50% braking	Dissipation power (kW) 80% braking	Mini braking resistor (Q)
GD1&1R5æ-B	653 326	0.11 0.23	0.6 1.1	0.9 1.8	100 100
GDIO-2R2G-4-B	222	0.33	1.7	2.6	54

## GD-IO



\* مقاومت ترمز خارج تابلو و به دور از هرگونه مواد آتش زا باشد زیرا به شدت داغ می‌شود.

اینورتر های بالای 37 کیلووات دارای واحد ترمز نمی‌باشند و باید از واحد ترمز خارجی یا استفاده نمایید ، به این منظور طبق جدول DBU را انتخاب و به ترمینال های + و - اینورتر متصل کنید و مقاومت ترمز را به DBU متصل کنید.





هرگونه استفاده خارج از شرایط استاندارد ذکر شده در دفترچه راهنمای اصلی منجر به آسیب دستگاه می شود و خسارات واردہ بر عهده مصرف کننده می باشد.

اطلاعات مندرج در این دفترچه ممکن است بدون اطلاع قبلی از طرف شرکت سازنده تغییر کند.